

FECHA

| Fecha de prueba | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | |
|-----------------------|----------------------------|--|---------|--------|----------|
| Nombre o razón social | Documento de identidad | | | | |
| 2024-05-20 | RAMON ANTONIO GARCIA CALLE | CC (X) NIT () CE () No. 98662823 | | | |
| Dirección | CL 78 86 41 | Teléfono | 9999999 | Ciudad | Medellin |

DATOS DEL VEHICULO

| Placa | País | Servicio | Clase | Marca | Línea |
|--------|-----------------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
| TKI659 | Colombia | Público | Microbus | Nissan | Urvan ahz gl |
| Modelo | No. de licencia de transito | Fecha Matrícula | Color | Combustible | VIN o Chasis |
| 2008 | 10001770918 | 2008-02-13 | Blanco | Diesel | JN1MG4E25Z0780364 |

| No. Motor | Tipo Motor | Cilindraje | Kilometraje | Número de Sillas | Vidrios Polarizados | Blindaje |
|-------------|------------|------------|-------------|------------------|---------------------|---------------|
| ZD30151646K | DIESEL | 2953 | 498415 | 14 | SI () NO () | SI () NO (X) |


Suspensión (si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor 85.20 | Delantera Derecha | Valor 74.90 | Trasera Izquierda | Valor 85.40 | Trasera Derecha | Valor 72.70 | Mínimo 40 | Unidad % |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|----------|
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|----------|

Frenos

| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad | | |
|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------|--------|--------|----|---|
| 60.30 | 50 | % | Eje 1 izquierdo | 3178.00 | 6443.00 | N | Eje 1 Derecho | 3975.00 | 5686.00 | N | 20.10* | 30 | % |
| | | | Eje 2 izquierdo | 2638.00 | 4349.00 | N | Eje 2 Derecho | 3052.00 | 4820.00 | N | 13.60 | 30 | % |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | | % | |
| | 13.50* | 18 | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | % | |
| | | | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | % | |

Desviación lateral

| Eje 1 -0.08 | Eje 2 0.08 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | 10 | Unidad m/km |
|-------------|------------|-------|-------|-------|------------|----|-------------|
|-------------|------------|-------|-------|-------|------------|----|-------------|

Inspección Visual

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------------------------|--------|------------------------|--------|
| Retrovisores | CUMPLE | Resortes o Ballestas | CUMPLE | Cruceta | CUMPLE |
| Distintivo de la empresa | CUMPLE | Cojinería | CUMPLE | Ventanillas | CUMPLE |
| Botiquín | CUMPLE | Latonería y Pintura | CUMPLE | Llanta de repuesto | CUMPLE |
| Limpiaparabrisas | CUMPLE | Eje4 Rin Derecho | CUMPLE | Tacos | CUMPLE |
| Rotulas inferiores | CUMPLE | Luz placa | CUMPLE | Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | Pisos | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE |
| Caja de dirección | CUMPLE | Amortiguadores | CUMPLE | Eje3 llanta derecha | CUMPLE |
| Identificación Reglamentaria | CUMPLE | Bastidor | CUMPLE | Reversa | CUMPLE |
| Promedio de Distancia | CUMPLE | Gato | CUMPLE | Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Estado Tubos Escape | CUMPLE | Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE | Eje1 llanta izquierda | CUMPLE |
| Linterna | CUMPLE | Aseo General | CUMPLE | Indicadores de tablero | CUMPLE |
| Cinturones de Seguridad | CUMPLE | Tijeras | CUMPLE | Promedio de Tiempo | CUMPLE |
| Pernos | CUMPLE | Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | Eje4 llanta izquierda | CUMPLE |
| Eje5 llanta izquierda | CUMPLE | Banderola | CUMPLE | Tapicería | CUMPLE |
| Eje2 llanta izquierda | CUMPLE | Señales de advertencia | CUMPLE | Soportes | CUMPLE |
| Eje3 Rin Derecho | CUMPLE | Direccionales | CUMPLE | Terminales | CUMPLE |
| Triángulos | CUMPLE | Parabrisas | CUMPLE | Luz interna | CUMPLE |
| Desempañador | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | Luz de parqueo | CUMPLE |
| Eje1 llanta derecha | CUMPLE | Andaje Sillas | CUMPLE | Luces bajas | CUMPLE |
| Extintor | CUMPLE | Rotulas superiores | CUMPLE | Eje5 llanta derecha | CUMPLE |
| Eje4 llanta derecha | CUMPLE | Espejos | CUMPLE | Terminales Batería | CUMPLE |
| Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE | Andaje de Batería | CUMPLE | Eje3 llanta izquierda | CUMPLE |
| Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | Stop | CUMPLE | Luces altas | CUMPLE |
| Eje2 llanta derecha | CUMPLE | Puertas | CUMPLE | Pito | CUMPLE |
| Eje5 Rin Derecho | CUMPLE | Dispositivo de velocidad | CUMPLE | | |

G1 CARROCERIA
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G7 LLANTAS
G10 SISTEMA DE DIRECCION

| | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO | G8 RINES | G11 CHASIS |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

| LABRADO DE RUEDAS (mm) | | |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto | | 2.31 |
| Eje | Izquierda | derecha |
| Eje1 | 4.07 | 3.98 |
| Eje2 | 3.76 | 3.87 |

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnímag Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)