

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-05-28	DIANA PATRICIA LOPEZ RIOS	CC (X) NIT () CE () No. 43798218			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLL 77 A SUR 46 B 64		3333333	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
SNV141	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2014	10021134017	2014-01-14	Blanco	Diesel	JN1MC2E26Z0001145		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
YD25333862A	DIESEL	2488	227800	16	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	88.30		70.10		79.30		79.80	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2693.00	5546.00	N	Eje 1 Derecho	2971.00	5440.00	9.36	30 %
			Eje 2 izquierdo	2808.00	3977.00	N	Eje 2 Derecho	2173.00	4425.00	22.60*	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%
10.40*	18	%									

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo		
3.14	3.30				+/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual							
Retrovisores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Cruceta		CUMPLE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Colínería	CUMPLE	Ventanillas		CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Llanta de repuesto		CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos		CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje3 llanta derecha		CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Promedio de Distancia		CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE	
Linterna	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Indicadores de tablero		CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Promedio de Tiempo		CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda		CUMPLE	
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Soportes		CUMPLE	
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Terminales		CUMPLE	
Triangulos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Luz interna		CUMPLE	
Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz de parqueo		CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Anclaje Sillas		CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje5 llanta derecha		CUMPLE	
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Terminales Batería		CUMPLE	
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda		CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Luces altas		CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Pito		CUMPLE	
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.90
Eje	izquierda	derecha
Eje1	6.90	7.00
Eje2	3.40	3.40

YAIR RENDÓN A.

YAIR RENDÓN AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Technmaq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)