

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

Fecha de prueba 2024-05-28	Nombre o razón social JORGE HERNAN ESTRADA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Dirección CL 65 52 D 76	Teléfono 99999999		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98535359 Ciudad Medellín Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa TEK519	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Kia	Línea Pregio grand gs
Modelo 2013	No. de licencia de transito 10022196600	Fecha Matrícula 2012-12-07	Color Blanco.	Combustible Diesel	VIN o Chasis BL0TS7328DE010967
No. Motor JT627308	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2957	Kilometraje 288672	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2024-05-28 TEK519 11:14

2024-05-28 TEK519 11:21

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 96.80	Delantera Derecha	Valor 64.70	Trasera Izquierda	Valor 82.40	Trasera Derecha	Valor 72.40	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 50	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo 30	Unidad %	
			Eje 1 izquierdo	3137.00	5561.00	N	Eje 1 Derecho	3529.00	5970.00	N	11.10	30 %
			Eje 2 izquierdo	1934.00	5079.00	N	Eje 2 Derecho	2359.00	5105.00	N	18.00	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo 8.58*	Unidad 18 %	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 2.25	Eje 2 1.92	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Retrovisores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Plsos	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Galo	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Sopores	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pueras	CUMPLE	Pilo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD


G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.30	
Eje	izquierda	derecha
Eje1	4.89	4.80
Eje2	4.72	4.70

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnica mecánica*)