

Automás
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO

No: 00001921-2405
CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-
205 MEDELLIN Tel 2042270

			Frenos						Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		%
59,5	50	%	Eje 1 Izquierdo 3463	5268	N	Eje 1 Derecho 3290	5906	N	5	30	%
			Eje 2 Izquierdo 2820	4052	N	Eje 2 Derecho 2073	4346	N	26,5*	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
23,7	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Anclaje sillars	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura	
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Tapiceria	
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G9	Colinera	
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE	G10	Caja de Direccion	
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Terminales	
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor	
G4	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11	Pisos	
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12	Promedio de Tiempo	

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % .) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,57	
Eje 2	4,36	

Auto+Mas
 TIT:900.230.826-8

ING. CAROL GINNETH GARZON DELGADO

ING. CAROL GINNETH GARZON DELGADO
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A