



Ficha Nro.68712

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 10/05/2024 Decreto: 1071 de 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora Inicial: 08:17:00
Hora Final: 08:28:00
Duración revisión: 00 horas 11 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIO
Nombre de conductor: IVAN DARIO AGUILO

Placa: TTM690
Ruta: ESPECIALES

Kilometraje: 271507

Edad: 19
Factura: 121143

Propietario: JUAN GUILLERMO AGUDELO
Cedula Conductor: 71777239

Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C2

Lote: TERCERA REVISION 2024
Marca: HYUNDAI COUNTY
Elaborado por: Inspec. Rev1, Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION.

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 12-Delantera Derecha: 12-Trasera Izquierda Interior: 7-Trasera Izquierda Exterior: 5.7-Trasera Derecha Interior: 5-Trasera Derecha Exterior: 5-Llanta de Repuesto: 3.1

Firma del técnico(s) o Director: Jerreson S. Tabares

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECANICA

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECANICA