

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 - MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-06-05	Nombre o razón social JORGE HERNAN ESTRADA	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 98535359		Departamento Antioquia	
Dirección CL 65 52 D 76		Teléfono 9999999	Ciudad Medellin		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa SNQ838	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan		
Modelo 2012	No. de licencia de tránsito 10027628585	Fecha Matricula 2012-01-26	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0796672		
No. Motor ZD30294668K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 631821	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 95.20	Delantera Derecha	Valor 87.60	Trasera Izquierda	Valor 58.70	Trasera Derecha	Valor 51.70
				Mínimo 40		Unidad %	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2788.00	5468.00	N	Eje 1 Derecho	2894.00	5713.00	N	3.66
			Eje 2 izquierdo	2496.00	4729.00	N	Eje 2 Derecho	2872.00	4553.00	N	13.10
											30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
21.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
1.68	1.51						

Inspección Visual											
Retrovisores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE						
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE						
Botiquín	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE						
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE						
Rotulas inferiores	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE						
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE						
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE						
Bastidor	CUMPLE	Galo	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE						
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE						
Linterna	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE						
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE						
Pernos	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE						
Tapicería	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Soportes	CUMPLE						
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE						
Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE						
Desempañador	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE						
Rotulas superiores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE						
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE						
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE						
Stop	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE						
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Pito	CUMPLE						
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE								

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

YAIR RENDÓN A.

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.50	5.60
Eje2	5.80	5.40

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA
YAIR RENDÓN AGUIRRE

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Techniaq Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)