

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00003828-2407  
CDA AUTOMAS LAURELES  
NIT 900135344-3  
CII 33 # 78-158 / CII 33A # 78A-90 -  
MEDELLIN Tel 3663553

FECHA  
Fecha de prueba  
2024-07-09

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO  
Nombre o razón social  
JHONNY OSPINA  
Documento de identidad  
CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )  
No. 1128415677  
Dirección  
CLL BF 13879  
Teléfono  
3004042676  
Ciudad  
MEDELLIN  
Departamento  
ANTIOQUIA

DATOS DEL VEHICULO  
Placa  
WHO810  
Marca  
NISSAN  
Línea  
URVAN  
Clase  
MICROBUS  
Modelo  
2014  
Cilindrada  
2488  
Kilometraje  
187144  
Servicio  
PÚBLICO  
No Licencia Tránsito  
10024919522  
Combustible  
GASOLINA  
Color  
BLANCO  
Empresa  
Conductor  
JHONNY OSPINA



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 86	Delantera Derecha	Valor 71	Trasera Izquierda	Valor 54	Trasera Derecha	Valor 46	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71.1	50	%	Eje 1 Izquierdo	3101	4336	N	Eje 1 Derecho	2986	4091	N	3,7	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2624	3492	N	Eje 2 Derecho	2169	3375	N	17,3	30	%
28,7	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	-6,7	Eje 2	-1,7	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda					NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho					CUMPLE	
G1 Anclaje sillas			CUMPLE	G1 Luces Bajas		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo					CUMPLE	
G1 Estado tubos escape			CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho					CUMPLE	
G1 Aseo General			CUMPLE	G1 Terminales Batería		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo					CUMPLE	
G1 Espejos			CUMPLE	G1 Anclaje de batería		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho					NO APLICA	
G1 Pernos			CUMPLE	G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo					NO APLICA	
G1 Soportes			CUMPLE	G1 Cruceta		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho					NO APLICA	
G1 Rotulas Superiores			CUMPLE	G1 Linterna		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo					NO APLICA	
G1 Rotulas Inferiores			CUMPLE	G1 Triangulos		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho					NO APLICA	
G1 Resortes o Ballestas			CUMPLE	G1 Banderola		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo					NO APLICA	
G1 Amortiguadores			CUMPLE	G1 Tacos		CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura					CUMPLE	
G1 Tijeras			CUMPLE	G1 Llanta de repuesto		CUMPLE	G1 Tapiceria					CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas			CUMPLE	G1 Gato		CUMPLE	G1 Cojneria					CUMPLE	
G1 Retrovisores			CUMPLE	G1 Herramienta		CUMPLE	G1 Caja de Direccion					CUMPLE	
G1 Pito			CUMPLE	G1 Extintor		CUMPLE	G1 Terminales					CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad			CUMPLE	G1 Botiquin		CUMPLE	G1 Brazos Axiales					CUMPLE	
G1 Parabrisas			CUMPLE	G1 Señales de advertencia		CUMPLE	G1 Bastidor					CUMPLE	
G1 Ventanillas			CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Pisos					CUMPLE	
G1 Puertas			CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia					CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo					CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Pedal					CUMPLE	
G1 Direccionales			CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha		NO APLICA	G1 Guayas					CUMPLE	
G1 Stop			CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda		NO APLICA	G1 Servofreno					CUMPLE	
G1 Reversa			CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha		NO APLICA	G1 Tubos y mangueras					CUMPLE	
G1 Luz de parqueo			CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA							
G1 Luz Interna			CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha		NO APLICA							
G1 CARROCERÍA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD			G7: LLANTAS			G10: SISTEMA DE DIRECCION			G13: SISTEMA DE FRENOS			
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO			G8: RINES			G11: CHASIS						
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA			G9: ESTADO DE PRESENTACION			G12: DISPOSITIVOS DE COBRO						

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	
	3.78
Izquierda Derecha	
Eje 1	2.28 2.34
Eje 2	4.55 4.17

DANIEL ANTONIO PUPO MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.