



**CDA  
AJUSTEV**  
Centro de Diagnóstico Automotor  
*Cuidamos de ti*

CLIENTE : LUIS GOMEZ  
ID : 91239964  
SUCURSAL : MEDELLIN  
FECHA : 2024-06-11 12:52:35  
INSPECCION : 2886791

## REVISIÓN PREVENTIVA

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

### DATOS DEL VEHICULO

MARCA : NISSAN  
LINEA : NEW URVAN 3.0 DIESEL MT 3000CC [URB]  
MODELO : 14PSJ 2AA  
MOTOR : 2010  
SERIE : ZD30244588K  
CHASIS : JN1MG4E2520793375  
CLASE : MICROBUS  
CARROCERIA : CERRADO  
COLOR : BLANCO  
CLINORAJE : 3000  
FECHA INSPECCION : 2024-06-11

COMPAÑIA :  
SUCURSAL :  
VALOR FASECOLD :  
CODIGO FASECOLD :  
SERVICIO :  
PLACA :

PARTICULARES  
OFICINA PRINCIPAL :  
\$ 64,200,000.00  
6403031  
PUBLICO  
SNP369



### FOTOS DEL VEHICULO



#### Exterior

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Carrocería                  | Bueno     |
| Chasis                      | Bueno     |
| Puertas, Baúl y capo        | Bueno     |
| Sistema de Escape           | Bueno     |
| Tercera placa y laterales   | Bueno     |
| Andajes Contenedores        | No aplica |
| Sujeción Carrocería         | Bueno     |
| Parachoques                 | Bueno     |
| Roce Llantas y Guardabarros | Bueno     |
| Peldaños                    | Bueno     |
| Puertas de Carga            | No aplica |

#### Frenos

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Cilindro mando                    | Bueno     |
| Freno emergencia                  | Bueno     |
| Fugas y fijacion                  | Bueno     |
| Fundas, cables, guayas y varillas | Bueno     |
| Retorno pedal                     | Bueno     |
| Tubos y mangueras                 | Bueno     |
| Tapa liquido frenos               | Bueno     |
| Mordazas y discos                 | Bueno     |
| Depósitos de Presión              | No aplica |
| Servofreno (Booster)              | Bueno     |
| Nivel Liquido Frenos              | Bueno     |
| Válvula Freno Aire                | No aplica |