

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2024-07-19	Nombre o razón social RAMON ANTONIO GARCIA CALLE	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98662823	
Dirección CL 78 86 41	Teléfono 99999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa TKI659	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan ahz gl		
Modelo 2008	No. de licencia de tránsito 10001770918	Fecha Matricula 2008-02-13	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0780364		
No. Motor ZD30151646K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 502110	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2024-07-19 TKI659 07:04



2024-07-19 TKI659 07:10

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	95.00		90.00		94.00		79.90	40	%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
51.70	50	%	Eje 1 izquierdo 3131.00	6230.00	N	Eje 1 Derecho 3430.00	5437.00	N	8.72	30	%	
			Eje 2 izquierdo 2071.00	4312.00	N	Eje 2 Derecho 2061.00	4711.00	N	0.48	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
16.60*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
3.22	2.42						

Inspección Visual							
Parabrisas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE		
Cojinería	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Stop	CUMPLE		
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Pilo	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.67
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.61	5.98
Eje2	2.71	2.34

WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)