

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
CDA AUTOFULL COLOMBIA  
Inspección**

Fecha de revisión: 14/07/2024      Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
 Hora inicial: 08:35:00  
 Hora final: 09:20:00  
 Duración revisión:00 horas 45 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021  
 Nombre de conductor: WILDER ANDRES URREA SALAZAR  
**Placa: SVO045**  
**Ruta: OPERACION NACIONAL**  
 Kilometraje: 370440  
 Técnicos: /CRISTIAN LONDONO

Propietario: STIVEN ZULUAGA DIAZ  
 Cédula Conductor: 98761001  
**Tipo: Microbus**  
**Modelo: 2012**  
 Nro.Factura: 1103  
 Licencia: C1

**Lote: CUARTA REVISION 2024**  
 Marca: NISSAN  
 Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

**APROBADO**

**PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI**

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION
--

Kevin Arango

Ingeniero Mecánico

**KEVIN ALONSO ARANGO VILLA**

**MATRICULA:AN230-171139**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Revisar	1	B
Observacion :	<b>HUMEDAD EN CAJA DE CAMBIOS</b>			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:3.84-Delantera Derecha:2.86-Trasera Izquierda Interior:4-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4.2-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:1.99

**Firma del técnico(s) o Director:** \_\_\_\_\_

**----- FIN DEL REPORTE -----**