

1. FECHA

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
SNT407	Colombia	Publico	Microbus	Foton	BJS536b1dda-2
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2013	10004802343	2013-01-16	Blanco	Diesel	LVC81DDATD0B035059
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Número de Silas	Válvulas Polarizados	Binidaje
BJS536b1DDA-52	DIESEL	2771	16	SI () NO (X)	SI () NO (X)
		Kilometraje			
		264064			

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

--

4. Intensidad inclinación de las luces bajas

Delantera Izquierda		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Mínimo		Unidad	
Valor	Derecha	Valor	Derecha	Valor	Derecha				%
50.50	62.10	80.00		88.90		40			

9. Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo 4/-	Unidad m/km
2.05	-2.45				10	

11. Emisiones de gases

	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Valor Norma
Temp Rpm °C	Unid %	Unid %	Unid %	Unid %	

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%		A	B
				X
		Total	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	6.12 Motor	A	B
				X
		Total	0	1

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
				0
		Total	0	0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI ☒ X_ NO ☐ _

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION
178073

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Luces exploradoras adicionales:

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en kix a 1m como se establece en la NTC 5375:2012



2024-07-21 SNT407 11:31



2024-07-21 SNT407 11:28

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Fin del Informe

MANUEL JONNATAN BUILES MEDINA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
Wilmer Alfredo Suarez Ortega [Inspección sensorial exterior], Wilmer Alfredo Suarez Ortega [Inspección sensorial interior], Wilmer Alfredo Suarez Ortega [Inspección sensorial placa], Wilmer Alfredo Suarez Ortega [Profundidad de labrado], Wilmer Alfredo Suarez Ortega [Alineación, peso, suspensión y frenos], Luis Alberto Diaz Muñoz [Foto delantero], Luis Alberto Diaz Muñoz [Alineación de luces].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnomat Ingeniería S.A.S. - Tech-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

G.D.A.
REVITECNICA
CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN
TECNICO MECÁNICA
Tel: 371 39 96

**VALIDO PARA
TARJETA DE
OPERACION**