

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**CDA AUTOFULL COLOMBIA**  
**Primera Reinspección**

Fecha de revisión: 26/07/2024  
Hora inicial: 16:35:00  
Hora final:  
Duración revisión:0

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021  
Nombre de conductor: ARMANDO DE JESUS ORTIZ RIOS  
Placa: SNV268  
Ruta: OPERACION NACIONAL  
Kilometraje: 518659  
Técnicos: /SEBASTIAN RAMIREZ

Propietario: TRANSMILENIUM 2021 SAS  
Cédula Conductor: 98562077  
Tipo: Microbus  
Modelo: 2014  
Licencia: C2

Lote: CUARTA REVISION 2024  
Marca: NISSAN  
Elaborado por:Inspe:/Rev1/Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA  
MATRICULA:AN230-171139

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

**Novedades de la Inspección (12/07/2024 - 13:49:00):**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Apertura y cierre de las puertas y capo	Corregido	1	A
Observacion :	MAL FUNCIONAMIENTO DE PUERTA TRASERA (NO ABRE)			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6.09-Delantera Derecha:6.04-Trasera Izquierda Interior:4.09-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4.11-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3.22

**Firma del técnico(s) o Director:** \_\_\_\_\_

**----- FIN DEL REPORTE -----**