

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO SUR, NIT: 900157012-8  
Calle 8 B # 65-295, MEDELLIN (ANTIOQUIA)  
TEL: 3545481

## A. INFORMACIÓN GENERAL

### 1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2024-07-29	Nombre o razón social JORGE ELIECER ECHEVERRI CARDENAS	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71375555		
Dirección CRISTO REY	Teléfono 3007785552	Ciudad Bogotá D.C.	Departamento	

**3.DATOS DEL VEHICULO**

Placa TMU751	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan ahz gl	
Modelo 2007	No. de licencia de transito 10027896606	Fecha Matrícula 2007-06-01	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0725402	
No. Motor ZD30055910K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3000	Kilometraje 671554	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO ()

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

#### 4. Emisiones Audibles

## 5. Intensidad inclinación de los lados bajos

#### 6. Suma de la intensidad de todas las luces

#### **7. Suspensión (si aplica)**

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad
Izquierda	94.60	Derecha	95.40	Izquierda	80.30	Derecha	74.30	40	%

## 8. Frenos

## **9. Desviación lateral**

Eje 1 -1.94	Eje 2 -1.45	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
		10. Dispositivos de cobro(sí aplica)					

**10. Dispositivos de cobro(sí aplica)**

11.a Vehículos con ciclo OTTO

## 11. Emisiones de gases

#### 11.1 Vehículos a Diesel (opacidad)

#### C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE AGUJEROS CON LOS CRITERIOS

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375		Total	0	0
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA		Total	0	0

**Notas:** **Defectos Tipo A:** Son aquellos que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

**Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

#### **CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN**

**APROBADO: SI X**

NO

**NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCION**

**NUMBER  
19609B**

#### E COMENTARIOS II OBSERVACIONES ADICIONALES

Kit carretera completo

Eje1 derecha 1 6.56mm ; Eje2 derecha 1 6.59mm ; Eje1 izquierda 1 6.43mm ; Eje2 izquierda 1 6.51mm ; Llanta de repuesto 3.55mm ; Presion eje1 derecha 1 28.5 PSI Presion eje1 izquierda 1 28.6 PSI Presion eje2 derecha 1 29.7 PSI Presion eje2 izquierda 1 29.6 PSI Presion repuesto 30.9 PSI

\* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012. En cumplimiento a los requisitos de independencia contenidos en la NTC-ISO/IEC 17020:2012, en las instalaciones del CDA AUTOSUR S.A.S. NO se realizan, prestan y/o recomiendan servicios de diseño, producción, venta, mantenimiento, reparación, transformación de vehículos automotores y/o la venta de repuestos ni se publican promociones comerciales relacionadas con estos servicios.



2024-07-29 TMU751 11:16

2024-07-29 TMU751 11:10

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTOMOTRIZ CDA REVISION TECNICO MECANICA  
FIRMA: 177-010-9

Fin del informe  
DO POR EL REPRESE  
ERA: REVISION TECNICO MECANICO

NIT. 900.157.012-8

~~JOSE DANIEL DE LA ROSA ESQUIVEL  
LOS OPERARIOS QUE~~

~~JOSE DANIEL DE LA ROSA ESQUIVEL~~  
~~LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN~~

**H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN**

Santiago Alvarez Perez [Inspección sensorial exterior], Camilo Andrés Osorio Benítez [Foto delantera], Juan Diego Henao Giraldo [Inspección sensorial motor], Juan Diego Henao Giraldo [Profundidad de labrado], Santiago Alvarez Perez [Alineación, peso, suspensión y frenos], Santiago Alvarez Perez [Tercera placa].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y  
DE GASES**