

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-08-09	Nombre o razón social JORGE HERNAN ESTRADA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No: 98535359
Dirección CL 65 52 D 76	Teléfono 9999999	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa TEK519	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Kia	Línea Pregio grand gs
Modelo 2013	No. de licencia de tránsito 10022198600	Fecha Matrícula 2012-12-07	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8L0TS7328DE010967
No. Motor JT627308	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2957	Kilometraje 292629	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2024-08-09 TEK519 07:24



2024-08-09 TEK519 07:31

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 93.90	Delantera Derecha	Valor 86.20	Trasera Izquierda	Valor 80.70	Trasera Derecha	Valor 75.50	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50.80	50	%	Eje 1 Izquierdo 2520.00	6412.00	N	Eje 1 Derecho 2804.00	5717.00	N	10.10	30	%
			Eje 2 Izquierdo 2839.00	4876.00	N	Eje 2 Derecho 3105.00	5171.00	N	8.57	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
22.40	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 3.94	Eje 2 1.10	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	------------------	-------------

Inspección Visual

Latorería y Pintura	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	Umplaparabrisas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Uanta de repuesto	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	Pilo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.20
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	1.63	1.60
Eje2	1.90	1.60

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión Monico mecánica)