



PREVY-CARS SAS NIT: 901.015.332-4 DIR: TRANSV.78 No 65 497 TEL.4082496

# FICHA TECNICA

## A. INFORMACIÓN GENERAL

### 1. FECHA

### 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

|                                        |                                                       |                                                                   |                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha de prueba<br>08/08/2024 16:20:24 | Nombre o razón social<br>JOHN ALVARO ROMERO RODRIGUEZ | Documento de identidad<br>CC: (X) NIT: ( ) CE: ( ) No: 1010193621 |                           |
| Dirección<br>COTA                      | Teléfono<br>1                                         | Ciudad<br>COTA                                                    | Departamento<br>Antioquia |

### 3. DATOS DEL VEHÍCULO

|                         |                                            |                               |                          |                        |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Placa<br>SMP156         | País<br>COLOMBIA                           | Servicio<br>Público           | Clase<br>MICROBUS        | Marca<br>HYUNDAI       | Línea<br>H1                          |
| Modelo<br>2009          | No. de licencia de tránsito<br>10028893822 | Fecha matricula<br>17/04/2009 | Color<br>BLANCO CERAMICA | Combustible<br>DIESEL  | VIN o Chasis<br>KMJWAH7HP9U115653    |
| N. Motor<br>D4BH8077048 | Tipo motor<br>4T                           | Cilindraje<br>2476            | Kilometraje              | Número de Sillas<br>13 | Vidrios polarizados<br>Si ( ) No (X) |

### 11. Labrado de llantas

|              |         |         |
|--------------|---------|---------|
| Izquierda    | Eje 1   | Derecha |
| 4mm          |         | 4mm     |
| Repuesto 4mm |         |         |
| Izquierda    | Eje 2   | Derecha |
| Externa      | Interna | Interna |
| 4mm          | mm      | mm      |
|              |         | 4mm     |

### D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
|        |             |       | Total           |   |

### D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
|        |             |       | Total           |   |

**Nota: Defectos tipo A.** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**Defectos tipo B.** Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía publica

### E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

|                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Aprobó: <u>Si X</u> <u>No</u>                                                                                           |  |
| E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo) |  |
| Aprobó: <u>Si</u> <u>No</u>                                                                                             |  |

Nota: Causal de rechazo:

- a) Se encuentra al menos un defecto tipo A;
- b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:
  - Igual o superior a 10 para vehículos particulares.
  - Igual o superior a 5 para vehículos públicos.
  - Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.
  - Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.
  - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
  - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

### NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

13906

### F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

VIGENCIA EXTINTOR: FEBRERO 2025  
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: COMPLETO Y VIGENTE

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

*Sebastián Gómez Castillo*

JOAN SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA FICHA TECNICA

Visual -SEBASTIAN GOMEZFoto #1 -SEBASTIAN GOMEZ,Foto #2 -SEBASTIAN GOMEZ,



8/08/2024 16:20

SMP156



8/08/2024 16:20

SMP156

----- Fin del informe -----

**PrevCars**  
Revisión Preventiva  
Nit: 901015332 - 4

VALIDO SOLO PARA  
FICHA TECNICA  
RESOLUCIÓN 0315  
DE FEBRERO DEL 2013