



Ficha Nro.70795

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Fecha de revisión: 13/07/2024
Hora inicial: 12:44:00
Hora final: 13:27:00
Duración revisión: 00 horas 43 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: JOSE RAMIRO ZAPATA YEPES

Placa: TEK516
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 566703

Técnicos: /ANDRES PUERTA

N.Int: 471
Capacidad: 16
Nro.Factura: 1

Propietario: JOSE RAMIRO ZAPATA YEPES
Cédula Conductor: 71668918

Tipo: Microbus
Modelo: 2013
Licencia: C1


Lote: CUARTA REVISION 2024
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 7.39-Delantera Derecha: 7.47-Trasera Izquierda Interior: 6.95-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 6.58-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 5.25

Observaciones generales: SE RECOMIENDA REUBICAR EL COMO CONDUZCO TRASERO PARA LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA PLACA ..//

Firma del técnico(s) o Director: _____

APROBADO

FIN DEL REPORTE -----

