

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA
SABANETA
CDA SABANETA LTDA. NIT.
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA	Nombre o razón social	Teléfono	Documento de identidad	Departamento
2024-07-06	CESAR CORTES	1111111	CC (X) NIT () CE () No. 71769068	Antioquia
Dirección	Ciudad			
CL 102 83 02	Medellin			

DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
TSH610	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan e25
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2008	10022912121	2008-09-18	Abano blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0780912
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
ZD30162483K	DIESEL	2953	442257	14	SI () NO ()
				Blindaje	
				SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)				Valor		Minimo		Unidad
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	
	88.50		82.10		71.00		72.80	

izquierda			Frenos										Desequilibrio		Máximo		Unidad	
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad						
62.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2418.00	4025.00	N	Eje 1 Derecho	2698.00	4149.00	N	10.40	30	%					
			Eje 2 izquierdo	1998.00	3247.00	N	Eje 2 Derecho	2228.00	3535.00	N	10.30	30	%					
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%					
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%					
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%					
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%					
Desbalance lateral																		

Desviación lateral						Máximo +/-	10	Unidad m/km
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5				
-0.05	-0.08							


Inspección Visual						CUMPLE
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Ugata de repuesto	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	CUMPLE
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Stop	CUMPLE	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	CUMPLE
Salidas de emergencia y Mantillo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	CUMPLE
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Laternia y Pintura	CUMPLE	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Gato	CUMPLE	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.09
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.81	4.87
Eje2	2.38	2.42



HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnieng Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

Manocho Choe Lopez

71221572