

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 - MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4078591 - 3147730394

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA	Nombre o razón social	Teléfono	Documento de Identidad	Departamento
2024-09-10	NELSON DIAZ	1111111	CC (X) NIT () CE () No. 71691582	Antioquia
Dirección			Ciudad	
MEDELLIN			Medellin	

DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
SMU670	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2011	10020903039	2010-06-27	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0793465
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
ZD30246689K	DIESEL	3000	324363	14	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)



2024-09-10 SMU670 09:52



2024-09-10 SMU670 09:59

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	93.50		89.90		45.90		46.00	40	%

Frenos

Izquierda			Frenos										
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
52.70	50	%	Eje 1 izquierdo	2400.00	6308.00	N	Eje 1 Derecho	2846.00	5664.00	N	15.70	30	%
			Eje 2 izquierdo	3009.00	4590.00	N	Eje 2 Derecho	2956.00	4722.00	N	1.76	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
12.70*	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-2.35	-1.21				10	m/km

Inspección Visual

Luz placa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Cofineria	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Españes	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rln Derecho	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		1.70
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.60	5.40
Eje2	6.30	6.50

YAIR RENDÓN A.

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)