

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2024-09-19	RAMON ANTONIO GARCIA CALLE	CC (X) NIT () CE () No. 98662823	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CL 78 86 41	9999999	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TKI659	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urban ahz gl		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2008	10001770918	2008-02-13	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0780364		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30151646K	DIESEL	2953	502568	14	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2024-09-19 TKI659 08:12



2024-09-19 TKI659 08:19

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	90.00		71.40		65.30		63.60	40	%

Frenos

Izquierda			Derecha			Frenos								
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad			
57.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2904.00	6529.00	N	Eje 1 Derecho	3861.00	5635.00	N	24.80*	30	%	
			Eje 2 izquierdo	2410.00	3310.00	N	Eje 2 Derecho	2330.00	4618.00	N	3.32	30	%	
						Eje 3 Derecho						%		
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo				Eje 4 Derecho						%	
22.50	18	%	Eje 4 izquierdo				Eje 5 Derecho						%	
			Eje 5 izquierdo											
Desviación lateral														

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-3.42	-2.88				10	

Inspección Visual

Luz placa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Cruceña	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO__

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.60
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.34	7.63
Eje2	6.74	7.21

YAIR RENDÓN A.

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)