

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-07-23	Nombre o razón social YONY MAURICIO SANCHEZ JARAMILLO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1036602728
Dirección CL 42 SUR N 82 24	Teléfono 9999999	Departamento Medellin
		Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa SNR279	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urban
Modelo 2012	No. de licencia de tránsito 10013550069	Fecha Matricula 2012-02-22	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0796656
No. Motor ZD30294358K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 439324	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)



2024-07-23 SNR279 10:22



2024-07-23 SNR279 10:25

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	78.40		71.30		68.10		45.10	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56.90	50	%	Eje 1 izquierdo 3251.00	6431.00	N	Eje 1 Derecho 3879.00	5893.00	N	16.20	30	%
			Eje 2 izquierdo 2644.00	4560.00	N	Eje 2 Derecho 2577.00	4825.00	N	2.53	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
22.00	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.77	-1.64				10	m/km

Inspección Visual

Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Especjes	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Cojineria	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Placa	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Basidor	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Latoneria y Pintura	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

Yair Rendón A.

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.80
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.00	4.90
Eje2	4.80	4.90

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)