

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-10-10		Nombre o razón social MARIA CLEMENCIA TORO GUERRA		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43707587	
Dirección CL 65 52 D 76			Teléfono 99999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO														
Placa SNP425		País Colombia		Servicio Público		Clase Microbus		Marca Nissan		Línea Urvan				
Modelo 2009		No. de licencia de transito 10021617993			Fecha Matrícula 2010-02-24		Color Blanco		Combustible Diesel		VIN o Chasis JN1MG4E25Z0792220			
No. Motor ZD30208191K			Tipo Motor DIESEL		Cilindraje 3000		Kilometraje 540402		Número de Sillas 14		Vidrios Polarizados SI () NO ()		Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	89.00	Delantera Derecha	Valor	79.90	Trasera Izquierda	Valor	90.30	Trasera Derecha	Valor	83.10	Mínimo	Unidad
												40	%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
55.00	50	%	Eje 1 izquierdo	3367.00	6073.00	N	Eje 1 Derecho	3800.00	5474.00	N	11.40	30	%
			Eje 2 izquierdo	2493.00	5880.00	N	Eje 2 Derecho	2937.00	5482.00	N	15.10	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			
			23.40	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N

Desviación lateral									
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km		
0.09	0.09				+/-				

Inspección Visual															
	Triangulos	CUMPLE		Luces altas	CUMPLE		Dispositivo de velocidad	CUMPLE							
	Espejos	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE							
	Anclaje Sillas	CUMPLE		Terminales Batería	CUMPLE		Puertas	CUMPLE							
	Desempañador	CUMPLE		Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		Señales de advertencia	CUMPLE							
	Soportes	CUMPLE		Aseo General	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho	CUMPLE							
	Promedio de Tiempo	CUMPLE		Botiquín	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE							
	Pito	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Gato	CUMPLE							
	Direccionales	CUMPLE		Rotulas inferiores	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE							
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE							
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE		Eje4 Rin Derecho	CUMPLE							
	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		Luz interna	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE							
	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Eje3 llanta izquierda	CUMPLE							
	Parabrisas	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE							
	Rotulas superiores	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE							
	Latonería y Pintura	CUMPLE		Indicadores de tablero	CUMPLE		Linterna	CUMPLE							
	Cruceta	CUMPLE		Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE							
	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE		Banderola	CUMPLE							
	Retrovisores	CUMPLE		Eje4 llanta derecha	CUMPLE		Pernos	CUMPLE							
	Luz placa	CUMPLE		Pisos	CUMPLE		Eje2 llanta derecha	CUMPLE							
	Luz de parqueo	CUMPLE		Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		Llanta de repuesto	CUMPLE							
	Resortes o Ballestas	CUMPLE		Terminales	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE							
	Reversa	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE							
	Extintor	CUMPLE		Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE							
	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Tacos	CUMPLE		Amortiguadores	CUMPLE							
	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		Stop	CUMPLE										

G1 CARROCERIA		G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD		G7 LLANTAS		G10 SISTEMA DE DIRECCION	
G2 SISTEMA DE SUSPENSION		G5 SISTEMA ELECTRICO		G8 RINES		G11 CHASIS	
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD		G6 EQUIPO DE CARRETERA		G9 ESTADO DE PRESENTACION		G12 DISPOSITIVOS DE COBRO	

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.98
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.72	3.60
Eje2	4.44	4.71

YAIR RENDÓN AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimax Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)