

FORMATO DE RESULTADOS

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



Documento N° : 72747
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
ENVISUR
MIT : 900168574-1
Cra 49 No 48A SUR - 60
ENVIGADO
Teléfono : 302 28 90
Email : info@cdamvisur.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	N°
2024/10/12 12:20:54	LUIS FERNANDO ZULETA DIAZ	CC (X) NIT ()	70009931
Dirección		Teléfono fijo o Número de Celular	Ciudad
MEDELLIN		3217156897	MEDELLIN
Correo Electronico		Anticipo	
desconocido@desconocido.com			

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
SMN886	COLOMBIA	PUBLICO	MICROBUS	NISSAN	URVIAN
Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis
2008	10030594476	2008-12-30	BLANCO	DIESEL	JN1TMS4E25Z0781015
No es motor	Tipo motor	Cilindrada (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Binidaje
ZD30165006K		2953	496386	14	SI () NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha vencimiento GNV	
127	CERRADA	2025-08-08	SI () NO () N/A (X)		

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375:NTC 6218; NT 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

		Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)			Unidad	Simulanea (SI)
		Valor 1	Valor 2	Valor 3		
Bajas(s)	Derecha(s)	Intensidad	3.75		klux	NO
		Inclinación	1.10		%	
	Izquierda(s)	Intensidad	3.75		klux	
		Inclinación	1.00		0.50 - 3.50	NO
Altas(s)	Derecha(s)	Intensidad	12.5		klux	NO
		Inclinación	10.6		klux	
	Izquierda(s)	Intensidad	0.00		klux	
		Inclinación	0.00		klux	NO
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad	23.1		Maxima 225	Unidad klux

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA					
Código	Descripción	Grupo	Total		X
			0	2	
			Tipo de defecto		
			A	B	
			Total		0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
Izquierda	4.74	4.88				
Derecha	4.65	4.94				4.25

Nota:

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI	X	NO	N° Consecutivo RUNT:
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)			
APROBADO: SI		NO	

Nota: Causal de Rechazo

- Se encuentra al menos un defecto Tipo A.
- La cantidad total de defectos tipo B sea:
 - Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
 - Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Motociclos y Cuadriciclos
 - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimotor
 - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
 - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Motociclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimotor
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Ruido Escape (dBA): 60.5 Presiones de llantas (psi): Delantera Izquierda = 50.0 Delantera Derecha = 50.0 Trasera Izquierda = 54.0 Trasera Derecha = 54.0
Repuesto 1 = 53.0