



CDA AJUSTEV

Centro de Diagnóstico Automotor
Cuidanos de ti

CLIENTE : EUCLIDES MORENO
ID : 8163200
SUCURSAL : MEDELLIN
FECHA : 2024-10-15 08:58:06
INSPECCION : 2938898

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

REVISIÓN PREVENTIVA

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	KIA
LINEA	GRAN PREGIO [1] GRAN PREGIO MT
MODELO	3000CC DSL 4X2
MOTOR	2008
SERIE	JT568459
CHASIS	8L0TS73228E000029
CLASE	8L0TS73228E000029
CARROCERIA	MICROBUS
COLOR	CERRADO
CILINDRAJE	BLANCO
FECHA INSPECCION	2966
	2024-10-15

COMPANIA
SUCURSAL
CODIGO FASECOLDIA
SERVICIO
PLACA

PARTICULARES
PARTICULARES SUCURSAL MEDELLIN
4603005
OFICIAL
SNN928



APROBADO

FOTOS DEL VEHICULO



Exterior

Carrocería	Bueno
Chasis	Bueno
Puertas, Baúl y capo	Bueno
Sistema de Escape	Bueno
Tercera placa y laterales	Bueno
Andajes Contenedores	Bueno
Sujedón Carrocería	No aplica
Parachoques	Bueno
Roca Llantas y Guardabarros	Bueno
Peldaños	Bueno
Puertas de Carga	No aplica

Frenos

Cilindro mando	Bueno
Freno emergencia	Bueno
Fugas y fijación	Bueno
Fundas, cables, guayas y varillas	Bueno
Retorno pedal	Bueno
Tubos y mangueras	Bueno
Tapa liquido frenos	Bueno
Mordazas y discos	Bueno
Depósitos de Presión	Bueno
Servofreno (Booster)	No aplica
Nivel Liquido Frenos	Bueno
Válvula Freno Aire	Bueno
	No aplica

Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Transporté y Tránsito del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse en los Centros de Diagnóstico Automotor habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC).



Luces

Color luces	Bueno
Luces estacionamiento	Bueno
Luces direccionales	Bueno
Luces bajas y altas	Bueno
Luces reversa	Bueno
Luces freno	Bueno
Luces interiores	Bueno
Luces medias	Bueno

Suspension

Barra estabilizadora	Bueno
Brazos suspensión	Bueno
Muelles, resortes, tijeras, espirales, balistas y barras de torsion	Bueno
Amortiguadores	Bueno
Elementos suspensión	Bueno

Interior

Bocina o pito	Bueno
Elementos deteriorados y sueltos	Bueno
Cinturones de Seguridad	Bueno
Salida emergencia	Bueno
Chapas y Seguros	Bueno
Sillas, carteras y portaequipajes	Bueno
Sticker Como Conduzco	Bueno
Dispositivo Control de Velocidad	No aplica
Timbre	No aplica

Vidrios

Espejos retrovisores	Bueno
Elevadores vidrios	Bueno
Limpia parabrisas	Bueno
Parabrisas delantero	Bueno
Vidrios móviles	Bueno
Vidrios fijos	Bueno
Campo Visual	Bueno
Vidrios Transparentes	Bueno

Rines y LLantas

Banda rodamiento	Bueno
Bandas laterales	Bueno
Deformaciones y fisura rines	Bueno
Labrado	Bueno
Llanta repuesto	Bueno
Tuercas y pernos	Bueno
Rines y Llantas	Bueno

Motor

Bateria	Bueno
Cableado eléctrico	Bueno
Fugas aceite	Bueno
Sistema de refrigeración	Bueno
Sistema combustible	Bueno

Equipo de carretera

Botiquin	Bueno
Extintor	Bueno
Martillos Fragmentacion	Bueno
Cruceta	Bueno
Caja de Herramientas	Bueno
Galo	Bueno
Señales	Bueno
Tacos de Bloqueo	Bueno
Linterna	Bueno

Transmisión

Fugas aceite	Bueno
Holguras	Bueno
Juntas cardan	Bueno
Protector cardan	Bueno

Direccion

Juegos y fijación elementos	Bueno
Fugas	Bueno
Guardapolvos	Bueno

OBSERVACIONES

