

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA  
Sabaneta

CDA SABANETA LTDA, NIT:  
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)  
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-11-08		Nombre o razón social YOHAN CORREA		Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1214713491	
Dirección CALLE 75B 64C 08		Teléfono 7000000		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa WLX172	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan		
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10010701108		Fecha Matrícula 2015-11-18	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MC2E26Z0003808	
No. Motor YD25360255A	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2488	Kilometraje 405257	Número de Sillas 15	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 76.30	Delantera Derecha	Valor 88.60	Trasera Izquierda	Valor 72.50	Trasera Derecha	Valor 76.80	Mínimo 40	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54.50	50	%	Eje 1 izquierdo	3218.00	6709.00	N	Eje 1 Derecho	3127.00	4426.00	2.83	30 %
			Eje 2 izquierdo	2405.00	4536.00	N	Eje 2 Derecho	2259.00	4545.00	6.07	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral						
Eje 1 0.05	Eje 2 0.10	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km

Inspección Visual							
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Limpia parabrisas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Letonería y Pintura	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Direccionales	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE		
Luz de parqueo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO



APROBADO: SI X  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO     

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.00	4.00
Eje2	4.00	4.00

GLENDA JUAREZ CISNEROS  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)