

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4078591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2024-12-10	Nombre o razón social MARIA CLEMENCIA TORO GUERRA	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 43707587	
Dirección CL 65 52 D 76	Teléfono 99999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO			
Placa SNP425	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus
Modelo 2009	No. de licencia de tránsito 10021617993	Fecha Matrícula 2010-02-24	Marca Nissan
No. Motor ZD30208191K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3000	Línea Urvan
		Kilometraje 544629	Color Blanco
		Número de Sillas 14	Combustible Diesel
		Vidrios Polarizados SI () NO ()	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0792220
			Blindaje SI () NO (X)



2024-12-10 SNP425 10:27



2024-12-10 SNP425 10:35

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	74.10		75.50		42.20		58.70	40	%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
50.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2272.00	6227.00	N	Eje 1 Derecho	3081.00	5887.00	N	26.30*	30
			Eje 2 izquierdo	2348.00	4572.00	N	Eje 2 Derecho	3062.00	4628.00	N	23.30*	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad										
8.37*	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-		Unidad m/km
-5.26	-1.29				10		

Inspección Visual						
Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	
Pito	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	
Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	
Basidór	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Terminales Batería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Luz placa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	
Direccionales	CUMPLE	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	
Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Retrovísors	CUMPLE			

G1 CARROCERÍA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

YAR Rendón A.

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	1.90	1.70
Eje2	3.90	3.40

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)