

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-12-30	Nombre o razón social JORGE AREIZA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1017144938
Dirección CR50 100 09	Teléfono 2222222	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa SNQ177	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2011	No. de licencia de transito 10029630427	Fecha Matrícula 2011-03-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0794783
No. Motor ZD30272769K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 265713	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2024-12-30 SNQ177 17:26



2024-12-30 SNQ177 17:23

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 89.10	Delantera Derecha	Valor 81.10	Trasera Izquierda	Valor 85.90	Trasera Derecha	Valor 87.10	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 56.40	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo 30	Unidad %	
			Eje 1 Izquierdo	3224.00	6945.00	N	Eje 1 Derecho	3093.00	5423.00	N	4.06	30 %
			Eje 2 Izquierdo	3090.00	5293.00	N	Eje 2 Derecho	2892.00	4158.00	N	6.41	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo 26.80	Unidad %	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 0.10	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Luz de parqueo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Latonería y Pintura.	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		