



BIMENSUAL: 114865

SOTRARETIRO S.C.A

Vehículo: LJS131

APROBADO



Críticas 0 **Rechazado** 0% (0)
Aprobadas 68 **Total** 68

Datos de la Inspección

Fecha:	02/01/2025 09:05 a.m.	Fecha Siguiente:	03/03/2025 09:05 a.m.
Odómetro:	80.421	Odómetro Siguiente chequeo:	-
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-
Conductor Nombre:	FABIO NELSON VILLA PEÑA	Conductor Identificación:	71906409
Creado Por:	JORGE ORLANDO TOBON	Fecha Creación:	03/01/2025 09:06 a.m.
Fecha Inicio:	03/01/2025 09:06 a.m.	Fecha Finalización:	03/01/2025 09:06 a.m.
Centro de Costos:	SOTRARETIRO	Ciudad:	Medellin
Comentario:	CONCESIONARIO DIESEL ANDINO- ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISIÓN DE FRENOS, ROTACIÓN DE LLANTAS		
		Fuente:	web
		Duración:	-
		Grupos:	SOTRARETIRO, ESPECIALES

Datos del Vehículo

Vehículo:	LJS131	Marca:	Chevrolet	Línea	FRR
Medicion Actual:	81.455 km [08/01/2025]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	Motor: (ISUSU EURO VI FRR 160)

Datos del Checklist Anterior

Número:	111359	Fecha:	02/11/2024 07:43 a.m.	Estado:	APROBADO
Odómetro:	71.135	Horómetro:	-		

DOCUMENTOS

DEBEN ESTAR VIGENTES PARA EL DESPACHO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Matricula	ORIGINAL EN EL VEHICULO	VIGENTE - Aprobado
Soat	VIGENTE	VIGENTE - Aprobado
Responsabilidad Civil Contract		VIGENTE - Aprobado
Responsabilidad Civil Extracon		VIGENTE - Aprobado
Vigencia De Extintor	CARGADO Y VIGENTE	CARGADO Y VIGENTE - Aprobado
Poliza De R.C.C	VIGENTE	VIGENTE - Aprobado
Revisión Técnico Mecánica	VIGENTE	VIGENTE - Aprobado
Tarjeta De Operación	VIGENTE	VIGENTE - Aprobado
Poliza De R.C.E		VIGENTE - Aprobado

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Dispositivo De Velocidad	Que prenda y funcione	BUENO - Aprobado



Botiquín	CON LOS ELEMENTOS REGLAMENTARIOS	BUENO - Aprobado
Cinturones	Que estén funcionando	BUENOS - Aprobado
Equipo De Carretera	Contiene gato, llave de pernos, juego de alicates, destornilladores, llaves, conos, Chaleco reflectivo, tacos y banderolas.	BUENO - Aprobado
Extintor	CARGADO Y VIGENTE	CARGADO Y VIGENTE - Aprobado
Pito O Cornetas	SONORO	BUENO - Aprobado
Pito De Reversa	suenan al reversar	BUENOS - Aprobado

LLANTAS

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Llantas Delanteras	CON LA PRESIÓN REQUERIDA Y PROFUNDIDAD SUPERIOR A 7 MILESIMAS	BUENAS - Aprobado
Llantas Traseras	CON LA PRESIÓN REQUERIDA Y PROFUNDIDAD SUPERIOR A 5 MILESIMAS	BUENAS - Aprobado
Llanta De Repuesto	EN BUEN ESTADO E INFLADA	BUENA - Aprobado
Rines	No tienen reventados ni abolladuras	BUENOS - Aprobado
Pernos Y Espárragos	Sin pernos reventados ni flojos	BUENOS - Aprobado
Presión De Llantas	Dentro de las mediciones recomendadas por el fabricante de acuerdo al tipo de llanta	BUENA - Aprobado
Llantas	Con la profundidad suficiente	BUENAS - Aprobado

ASEO GENERAL

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Aseo Interior	se califica excelente cuando sobrepasa el orden y aseo del vehículo	BUENO - Aprobado
Aseo Exterior	se califica excelente cuando es sobresaliente el orden y aseo del vehículo.	BUENO - Aprobado

FRENOS

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Freno Delantero	Bueno cuando se encuentra tensionado y sus componentes están bien	BUENO - Aprobado
Freno Trasero	Bueno cuando se encuentra tensionado y sus componentes están bien	BUENO - Aprobado
Freno De Emergencia	Es bueno cuando al accionarlo detiene el vehículo a velocidad moderada.	BUENO - Aprobado
Escape De Aire O Líquido De Frenos	NO PRESENTA ESCAPES O FUGAS GRAVES	NO - Aprobado

CARROCERIA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Silletería	Que no este rota ni reventada en su estructura	BUENA - Aprobado
Limpiabrisas	Bueno cuando funciona y los cauchos de las plumillas no están desgastados	BUENO - Aprobado
Vidrios Y Espejos	NO PRESENTAN AVERÍAS NI DESAJUSTES	BUENOS - Aprobado
Puertas	Que abran y cierren perfectamente del control.	BUENAS - Aprobado
Forros Y Cortinas	LIMPIOS	BUENOS - Aprobado
Equipo De Video O Audio	Que esta funcionando	BUENO - Aprobado
Manijas Y Retrovisores	buenos cuando no están quebrados o faltan en el vehículo	BUENOS - Aprobado
Pasamanos De Carrocería	BIEN ASEGURADOS Y LIMPIOS	BUENOS - Aprobado

NIVELES DE FLUIDOS

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Líquido En Radiador	debe permanecer full	FULL - Aprobado
Líquido De Frenos	Dentro del nivel adecuado	FULL - Aprobado
Nivel Del Hidráulico	debe permanecer full	FULL - Aprobado
Nivel De Aceite En Motor	debe permanecer full	FULL - Aprobado
Combustible	SUFICIENTE	FULL - Aprobado

SUSPENSION

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Muelles	Sin hojas reventadas	BUENOS - Aprobado
Amortiguadores	EN BUEN ESTADO	BUENOS - Aprobado
Barra Estabilizadora	No esta soldada ni torcida	BUENA - Aprobado



DIRECCION

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Terminales	sin juego ni desgaste avanzado	BUENAS - Aprobado
Volante O Cabrilla	SIN FUEGO	BUENA - Aprobado
Barra De Dirección	Sin fuego en las terminales	BUENA - Aprobado
Alineaccion	Desgaste parejo en las llantas delanteras	BUENA - Aprobado
Bujes Y Pasadores	con el ajuste nesario	BUENOS - Aprobado

MOTOR

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Correa De Alternador	Bien tensionada con la respectiva tolerancia	BUENA - Aprobado
Correa De Compresor	Bien tensionada con la respectiva tolerancia	BUENA - Aprobado
Fugas De Aceite	NO PRESENTA FUGAS	NO - Aprobado
Fugas De Combustible	NO PRESENTA DERRAME	NO - Aprobado
Múltiples	Sin escapes, ni reventados	BUENOS - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Luces Interiores	Encienden al accionarlas	BUENAS - Aprobado
Luces Exteriores	Encienden al accionarlas	BUENAS - Aprobado
Luces Direccionales	Encienden al accionarlas	BUENAS - Aprobado
Baterías	bornes bien ajustados y con el nivel de acido suficiente	BUENA - Aprobado
Alternador	Cargando y en buen funcionamiento	BUENOS - Aprobado
Arranque	Da encendido el motor al accionarlo	BUENO - Aprobado
Luces Estacionarias	Encienden al accionarlas	BUENAS - Aprobado

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Estado El Radiador	sin fugas de agua	BUENO - Aprobado
Bomba De Agua	Sin juego ni fugas de agua	BUENA - Aprobado
Ventilador	Sin juego ni aspas reventadas	BUENO - Aprobado
Tanque Auxiliar	sin fugas de agua	BUENO - Aprobado

SISTEMA DE ESCAPE

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Mofles	Sin escapes de humo ni reventados	BUENOS - Aprobado
Escape De Humo	NORMAL	NORMAL - Aprobado

Documentos del Vehículo

Solo se muestran los documentos que tenían vencimiento al momento de hacer este Cheklist

Documento	Número	Fecha Vencimiento	Estado
Ful Cobertura	1000176	01/08/2025	Vigente
Matricula	10029779166	15/08/2043	Vigente
Responsabilidad Civil Contract	1000359	17/06/2025	Vigente
Responsabilidad Civil Extracon	1011669	17/06/2025	Vigente
Revisión Técnomecanica		15/08/2025	Vigente
Soat	9310015222801	14/08/2025	Vigente
Tarjeta De Operación	382975	24/08/2025	Vigente

Documentos del Conductor

Solo se muestran los documentos que tenían vencimiento al momento de hacer este Cheklist

Documento	Número	Fecha Vencimiento	Estado
Exámenes Medicos		09/02/2025	Vigente
Licencia De Conducción	71906409	28/06/2026	Vigente



Firmas

Firmado Por: JORGE ORLANDO TOBON **Fecha Firma:** 03/01/2025 09:07 a.m.

SEÑOR CONDUCTOR SI LA REVISIÓN DE SU VEHÍCULO SALE APLAZADA O RECHAZADA DEBE COMUNICARSE CON EL JEFE DE MANTENIMIENTO PARA HACER EL RESPECTIVO ARREGLO, DE LO CONTRARIO NO SERÁ DESPACHADO HASTA QUE NO SE CORRIJA LA CAUSA QUE ORIGINÓ EL APLAZAMIENTO O RECHAZO. SOTRARETIRO AGRADECE SU COLABORACIÓN. LA SEGURIDAD ES COMPROMISO DE TODOS