

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-01-13	Nombre o razón social NELSON DIAZ	Teléfono 1111111	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71691582
Dirección MEDELLIN			Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa SMU670	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urban
Modelo 2011	No. de licencia de tránsito 10020903039	Fecha Matriculada 2010-08-27	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0793485
No. Motor Z030246889K	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 3000	Kilometraje 327492	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2025-01-13 SMU670 09:42



2025-01-13 SMU670 09:49

Suspensión (si aplica)

Dejantera Izquierda	Valor	Dejantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	96.50		94.90		42.20		44.00	40	%

Frenos

Izquierda			Derecha			Frenos						
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
53.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3037.00	5803.00	N	Eje 1 Derecho	2742.00	4990.00	9.71	30	%
			Eje 2 izquierdo	2410.00	4428.00	N	Eje 2 Derecho	2324.00	4498.00	3.57	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho					%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho					%
18.90	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho					%
Caudales laterales												

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/m
1.43	1.51				10	

Inspección Visual

Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Pto	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Exterior	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Azules	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Remos	CUMPLE	Eje1 Rln Derecho	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Litonaria y Pintura	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Tigres	CUMPLE
Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	focos	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Banderas	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	Espetos	CUMPLE
Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Retravisores	CUMPLE		

Q2 SISTEMA DE SUSPENSION	Q5 SISTEMA ELECTRICO	Q8 RINES	Q11 CHAVIS
Q3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	Q6 EQUIPO DE CARRETERA	Q9 ESTADO DE PRESENTACION	Q12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO__

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		1.64
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.71	3.15
Eje2	5.36	5.11

YAIR RENDON AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecimag Ingeneria S.A.S. - Tacti-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)