



Ficha Nro.76864

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Fecha de revisión: 06/01/2025 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 10:11:00
Hora final: 10:30:00
Duración revisión 00 horas 19 min

Empresa de transporte: **TRANSMILENIUM 2021**
Nombre de conductor: **JOSE RAMIRO ZAPATA YEPES**

Propietario: **JOSE RAMIRO ZAPATA YEPES**
Cédula Conductor: 71668918

Placa: **TEK516** N.Int: 471
Ruta: **OPERACION NACIONAL** Capacidad: 16
Kilometraje: 598477 Nro.Factura: 1582

Tipo: **Microbus**
Modelo: 2013
Licencia: C1

Lote: **PRIMERA REVISION 2025**
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2.

Técnicos: **JUAN CARLOS ZAPATA/ANDRES PUERTA**

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 5.36-Delantera Derecha: 4.92-Trasera Izquierda Interior: 3.86-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 3.19-Trasera

Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 5

Observaciones generales: SE RECOMIENDA REUBICAR EL EMBLEMA DE COMO CONDUZCO EN LA PARTE SUPERIOR LADO DERECHO DE LA PLACA..

Vigencia del extintor próximo a vencerse en: 30/01/2025

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----



APROBADO

Fecha de Impresión
06/01/2025
10:31:00

Sede Ppal: Cll 53 No. 72-07 PBX: 2306111
E-mail: tecnico.colores@tecnicentrolcolores.com
Medellin - Colombia