

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas  
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7  
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-02-13	Nombre o razón social JORGE HERNAN ESTRADA	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 98535359	
Dirección CL 65 52 D 76	Teléfono 99999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa TEK519	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Kia	Línea Pregio grand gs	
Modelo 2013	No. de licencia de transito 10022196600	Fecha Matrícula 2012-12-07	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8L0TS7328DE010967	
No. Motor JT627308	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2957	Kilometraje 303606	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 94.40	Delantera Derecha	Valor 48.70	Trasera Izquierda	Valor 80.00	Trasera Derecha	Valor 68.30	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 57.50	Unidad % 50	Fuerza	Peso	Unidad N	Fuerza	Peso	Unidad N	Desequilibrio 28.80*	Máximo 30	Unidad %
			Eje 1 izquierdo	2128.00	4932.00	Eje 1 Derecho	2989.00	4547.00	N	28.80*	30 %
			Eje 2 izquierdo	2992.00	5045.00	Eje 2 Derecho	3190.00	5133.00	N	6.21	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo 13.40*	Unidad % 18	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 1.51	Eje 2 2.33	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Retrovisores	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		8.99
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	8.23	8.34
Eje2	8.34	8.21

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)