

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA Fecha de prueba 2025-02-18		Nombre o razón social SERVITRAVEL GROUP SAS	
Dirección CC FLANDES PLAZA LC 8		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 900421154	
Plaza TLB447		DATOS DEL VEHICULO Ciudad Medellín	
País Colombia		Departamento Antioquia	
Modelo 2009		Clase Microbus	
No. de licencia de tránsito 10020130420		Marca Nissan	
Fecha Matricula 2009-12-16		Línea Urvan e25	
No. Motor D3022748BK		Color Blanco	
Tipo Motor DIESEL		Combustible Diesel	
Cilindraje 2953		VIN o Chasis JN1MG4E25Z0792715	
Kilometraje 634504		Número de Sillas 15	
		Vidrios Polarizados SI () NO ()	
		Blindaje SI () NO (X)	



2025-02-18 TLB447 13:34

2025-02-18 TLB447 13:35

2025-02-18 TLB447 13:35																									
Delantera Izquierda		Valor 71.80		Delantera Derecha		Valor 70.10		Trasera Izquierda		Valor 66.70		Trasera Derecha		Valor 63.90		Mínimo		Unidad %							
Eficacia total		Mínimo		Unidad		Suspensión (si aplica)																			
54.30		50		%		Frenos																			
						Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Desequilibrio		Máximo		Unidad %			
Eje 1 izquierdo						3411.00		5513.00		N		Eje 1 Derecho		3148.00		5696.00		N		7.71		30		%	
Eje 2 izquierdo						2307.00		3890.00		N		Eje 2 Derecho		1933.00		4798.00		N		16.20		30		%	
Eje 3 izquierdo										N		Eje 3 Derecho						N						%	
Eje 4 izquierdo										N		Eje 4 Derecho						N						%	
Eje 5 izquierdo										N		Eje 5 Derecho						N						%	
1										Desviación lateral															
Eje 2		0.06				Eje 3				Eje 4				Eje 5										%	

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	N	%
0.08	0.06					
Desviación lateral					N	%
Inspección Visual					Máximo +/-	Unidad m/km
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rln izquierdo	10	
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas		CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna		CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE
Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos		CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas inferiores		CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia		CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras		CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	Limpiaparabrisas		CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas		CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rln izquierdo	CUMPLE	Gato		CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Latonería y Pintura		CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores		CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta		CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes		CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa		CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos		CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Linterna		CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE			CUMPLE

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	9.12	8.82
Eje2	9.54	9.34


NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimag Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)