

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA
LAS VEGAS

Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-01-17	DIANA PATRICIA LOPEZ RIOS	CC (X) NIT () CE () No. 43798218			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLL 77 A SUR 46 B 64		3333333	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TSK887	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urban e25		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2010	10032003376	2010-04-28	Blanco	Gasolina	JN1MG4E25Z0793324		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30243315K	OTTO	3000	236900	14	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	82.20		67.20		52.10		61.60	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
52.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2650.00	6322.00	N	Eje 1 Derecho	3276.00	5800.00	19.10	30 %
			Eje 2 izquierdo	2178.00	4366.00	N	Eje 2 Derecho	2782.00	4449.00	21.70*	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
8.09*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
2.90	-0.77				+/- 10	m/km

Inspección Visual						
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Linterna		CUMPLE
Pito	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Extintor		CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad		CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Desempañador		CUMPLE
Stop	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Lalonería y Pintura		CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección		CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Distintivo de la empresa		CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje4 llanta derecha		CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Cojinería		CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Reversa		CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Tijeras		CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Tacos		CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Gato		CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Anclaje de Batería		CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Ventanillas		CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Puertas		CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luz de parqueo		CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Espejos		CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces altas		CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Triangulos		CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

LA COMISIÓN DE LA VERDAD	LA COMISIÓN DE LA VERDAD	LA COMISIÓN	LA COMISIÓN
LA COMISIÓN DE LA VERDAD	LA COMISIÓN DE LA VERDAD	LA COMISIÓN DE LA VERDAD	LA COMISIÓN DE LA VERDAD

APROBADO: SI %
CRISTIANITA VINCENZO FERNANDEZ

San Pedro

NO _____

LA COMISIÓN DE LA VERDAD		
Grado de leyenda		1/1
1/1	1/1	1/1
1/1	1/1	1/1
1/1	1/1	1/1

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD
 La Comisión de la Verdad, en el marco de su competencia, ha realizado una investigación sobre los hechos ocurridos en el territorio de la zona de San Pedro, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 1989, con el fin de esclarecer la verdad sobre los hechos ocurridos y determinar la responsabilidad de los mismos.