

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00004177-2503



CDA AUTOMAS LAURELES  
NIT 900135344-3  
CII 33 # 78-158 / CII 33A # 78A-90 -  
MEDELLIN Tel 3663553

## FECHA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2025-03-04	Nombre o razón social: JHONNY OSPINA	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 1128415677
--------------------------------	---	---	----------------

Dirección: CLL BF 13B79	Telefono: 3004042676	Ciudad: MEDELLIN	Departamento: ANTIOQUIA
----------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------

## DATOS DEL VEHICULO

Placa: WHO810	Marca: NISSAN	Linea: URVAN	Clase: MICROBUS	Modelo: 2014	Cilindrada: 2488	Kilometraje: 197868
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10024919522	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor:	JHONNY OSPINA HENAO



Fecha 2025-03-04, Placa WHO810 Hora 08:10



Fecha 2025-03-04, Placa WHO810 Hora 08:10

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 49	Delantera Derecha	Valor 57	Trasera Izquierda	Valor 57	Trasera Derecha	Valor 44	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo 63,3	Unidad %	Fuerza 3200	Peso 6004	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2918	Peso 5131	Unidad N	Desequilibrio 8,8	Máximo 30	Unidad %
	Eje 2 Izquierdo		3473	4885	N	Eje 2 Derecho	3200	4159	N	7,9	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo 19,2	Unidad %	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho						
	Eje 4 Izquierdo					Eje 4 Derecho						
	Eje 5 Izquierdo					Eje 5 Derecho						

## Desviación Lateral

Eje 1	-3,4	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

## Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje 3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje 3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje 4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Rotulaciones Superiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje 4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje 5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje 5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Limpia parabrisas	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Colinería	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pedal	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Guayas	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Servofreno	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Tubos y mangueras	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Izquierda	NO APLICA		
G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecha	NO APLICA		

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION	G13: SISTEMA DE FRENO
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS	
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO	

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

ANDRES MESA: inspección exterior, inspección interior (parte delantera), inspección motor

SERGIO SERNA: inspección interior (parte trasera), inspección parte baja del vehículo e inspección de rines y llantas.

Puestos: 16

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.17	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	2,18	1,95
Eje 2	4,65	4,75

ING. DANIEL PUPO MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.