

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA		Documento de Identidad	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	CC (X) NIT () CE () No. 71891582	
2025-03-13	NELSON DIAZ	Teléfono	Ciudad
		1111111	Medellin
Dirección		Departamento	
MEDELLIN		Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

Pieza	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
SMU670	Colombia	Público	Minibus	Nissan	Urvan
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2011	10009870008	2010-08-27	Bianco	Diesel	JN1MG4E2520793455
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
2D3034000000	DIESEL	3000	335432	14	SI () NO ()
					SI () NO (X)



2025-03-13 SMU670 08:12



2025-03-13 SMU670 08:15

Suspensión (el aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	91.00		90.00		42.90		45.10	40	%

Frenos

Eje	Fuerza	Peso	Unidad	Eje	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalance	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierda	2140.00	5108.00	N	Eje 1 Derecha	2867.00	5394.00	N	25.40"	30	%
Eje 2 Izquierda	2922.00	4492.00	N	Eje 2 Derecha	2947.00	4625.00	N	9.41	30	%
Eje 3 Izquierda			N	Eje 3 Derecha			N			%
Eje 4 Izquierda			N	Eje 4 Derecha			N			%
Eje 5 Izquierda			N	Eje 5 Derecha			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
0.51	-0.43				10	mm

Inspección Visual

Triángulos	CUMPLE	Lámpara y Pintura	CUMPLE	Eje2 Santa derecha	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Eje2 Santa izquierda	CUMPLE	Señales de emergencia y Múltiple	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Piezas	CUMPLE	Eje1 Santa derecha	CUMPLE
Eje1 Rln Derecha	CUMPLE	Cruce	CUMPLE	Eje1 Santa izquierda	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Desarrollador	CUMPLE	Resistor	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Piso	CUMPLE	Eje4 Rln Derecha	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Cadenera	CUMPLE
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Eje3 Rln Derecha	CUMPLE	Eje2 Rln Derecha	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Promotor de Distancia	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje2 Santa izquierda	CUMPLE	Leandro	CUMPLE
Sopores	CUMPLE	Chasis de la empresa	CUMPLE	Controles de Seguridad	CUMPLE
Eje2 Santa derecha	CUMPLE	Llantas	CUMPLE	Espejo	CUMPLE
Eje4 Santa derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luzes bajas	CUMPLE
Eje4 Rln Izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Indicadores de tallas	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Luz altas	CUMPLE	Eje2 Rln Izquierda	CUMPLE
Resortes inferiores	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rodajas superiores	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Eje4 Santa izquierda	CUMPLE	Promotor de Tiempos	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Luz piloto	CUMPLE	Retrorroscopio	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje1 Santa izquierda	CUMPLE	Eje2 Santa izquierda	CUMPLE	Eje1 Rln Izquierda	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Operativo de velocidad	CUMPLE	Eje1 Rln Izquierda	CUMPLE
Eje3 Rln Izquierda	CUMPLE	Bandarola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rln Derecha	CUMPLE	Luz de reposo	CUMPLE		

01 CARROCERIA

04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

07 LLANTAS

010 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G8 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G8 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

Yair Rendón A.

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		1.67
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.45	2.50
Eje2	4.30	3.98

YAIR RENDON AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnomag Ingeniería S.A.S. - Tecno-RTM (Sistema de gestión para revisión Mecánica (mecánica))