

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-03-25	Nombre o razón social MARIA CLEMENCIA TORO GUERRA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43707587	
Dirección CL 65 52 D 76	Teléfono 99999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa SNP425	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan	
Modelo 2009	No. de licencia de transito 10021617993	Fecha Matrícula 2010-02-24	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0792220	
No. Motor ZD30208191K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3000	Kilometraje 551012	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 97.70	Delantera Derecha	Valor 65.90	Trasera Izquierda	Valor 40.10	Trasera Derecha	Valor 55.10	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2730.00	N	Eje 1 Derecho	3724.00	N	26.70*	30	%
			Eje 2 izquierdo	2710.00	N	Eje 2 Derecho	3800.00	N	28.70*	30	%
13.90*	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 3.94	Eje 2 4.33	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Añalaje Sillas	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Añalaje de Batería	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		8.34
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.21	3.45
Eje2	10.3	10.2

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)