


 REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE TRANSPORTE

 VIGILADO
 Super Transporte

 COA MOTOS Y CARRINOS SABANETA S.A.S.
 NIT: 901278566-2
 Teléfono: (804) 5993444 - 3053153952
 E-mail: coasabanares@outlook.com
 Dirección: CL 75 S 48CC 26
 Ciudad: SABANETA (ANTIOQUIA)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

 Fecha de prueba
 2025-03-12

 Dirección:
 SALCARRIAGA

 Correo Electrónico:
 MARTA102081@HOTMAIL.COM

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

 Nombre o Razón Social
 ROSA DEL CARMEN JIMENEZ

 Teléfono fijo o Número de Celular
 3243987212

Documento de Identidad

C.C. (N) NIT (I) No. 32450340

Ciudad

Sabaneta

Departamento

Antioquia

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa

TDV652

Modelo

2012

No de Motor

2030288944K

Potencia (si aplica)

País

Colombia

Número de licencia de tránsito

10002848337

Tipo Motor

DIESEL

Tipo de Carrocería

CERRADA

Servicio

Público

Fecha Matrícula

2011-12-27

Cilindrada (cm³) (si aplica)

2953

Fecha vencimiento SOAT

2026-02-20

Clase

Mortuaria

Color

Blanco

Kilometraje

220990

Conversión GNV

SI () NO (X)

Marca

Jinsh

Combustible/Propulsión

Diesel

Número de pasajeros (sin incluir conductor)

15

Sistema

SI () NO (X)

Línea

Jinsh

V8 o Chasis

JH1M34E252796337

Fecha Vencimiento GNV

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas, Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minimo/Rango	Unidad	Simultáneas (si/no)
Bajas(s)	Derecha(s)	Intensidad	13.0			2.5	Klux	no
		Inclinación	2.76			[0.5 - 3.5]	%	no
	Izquierda(s)	Intensidad	20.9			2.5	Klux	no
		Inclinación	0.94			[0.5 - 3.5]	%	no
Altas(s)	Derecha(s)	Intensidad	26.5				Klux	no
	Izquierda(s)	Intensidad	30.3				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 56.8			Máxima 225	Unidad Klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
Delantera Izquierda	68.6		71.9		69.6		48.1	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	4730	6485	N	Eje 1	4943	5960	N	4.31	(20,30)	30	%
Eje 2	3391	4762	N	Eje 2	3411	3947	N	0.59	(20,30)	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total			Valor 77.9	Minimo 50			Unidad %				

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

	eficacia	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
	18.5	18	%	Sumatoria Izquierdo	1710	11247	N	Sumatoria Derecho	2194	9907

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

	Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/m
	3.87	3.04					

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

	Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad %		Error en Tiempo	Unidad %	Máximo +/- 2



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- FREV01 - Frenometro liviano/universal VAMAG SN: 19033125
- SUSV01 - Probador de suspension EUSAMA VAMAG SN: 19022951
- ALIV01 - Alineador al paso liviano VAMAG SN: TRZL-0022
- LUXV01 - Alineador de luces TECNIMAQ SN: TMI-LUX-0066
- SONV01 - Sonómetro EXTECH SN: 3135694
- HOLV01 - Detector de Holguras ACTIA MULLER SN: 46100 4491
- PRL4 - Profundímetro SHAHE SN: WD2403A0970

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- Tecni-RTM V1.0 - Tecnimaq Ingenieria S.A.S.

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

German Dario Vallejo Sanchez [Foto delantera], German Dario Vallejo Sanchez [Alineación de luces], German Dario Vallejo Sanchez [Alineación, peso, suspensión y Dario Vallejo Sanchez [Inspección sensorial exterior], German Dario Vallejo Sanchez [Inspección sensorial inferior], German Dario Vallejo Sanchez [Inspección sensorial motor], Pedro Nel Hernandez Arenas [Sonido], German Dario Vallejo Sanchez [Tercera placa], German Dario Vallejo Sanchez [Inspección sensorial interior], German Dario Vallejo Sanchez [Inspección sensorial interior].

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CATERINE HERNANDEZ QUINTERO

NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique, adicione o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y someter el vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Fin del informe