

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%		X	

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Pérdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja			X
Total			0	1

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			0	0
Total				

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI ☒ X

NO ☐

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

192633

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Luces exploradoras adicionales:

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en Nk a 1m como se establece en la NTC 5375 2012



G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Fin del informe

W

JOHNY ALEXANDER GRAJALES RAMIREZ
H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
Victor Manuel Gomez Coma [Inspección sensorial externo], Luis Alberto Diaz Muñoz [Freno trasero], Luis Alberto Diaz Muñoz [Inspección sensorial motor], Luis Alberto Diaz Muñoz [Tercera plaza], Luis Alberto Diaz Muñoz [Almohadón, para suspensión y freno], Victor Manuel Gomez Coma [Profundidad de frenado], Victor Manuel Gomez Coma [Inspección sensorial externo], Luis Alberto Diaz Muñoz [Freno delantero], Luis Alberto Diaz Muñoz [Dirección de luces], Luis Alberto Diaz Muñoz [Inspección sensorial interno].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnoing Ingeniería S.A.S. - Tech-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de prueba		Nombre o razón social		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TITENEDOR DEL VEHICULO	
2023-04-19		LEIDY TATIANA ESTRADA RETANCUR		Documento de Identidad	
Dirección		CL 2C SUR 79 33		CC (X) NIT () CE () No. 431998172	
				Ciudad Medellín	
				Departamento Antioquia	

Placa	TM4422	País	Colombia	Servicio	Publico	Fecha Matricula	2004-11-25	Clase	Microbus	Marca	Mercedes	Línea	Progrejo
Modelo	2005	No. de licencia de tránsito	10027764923	Cilindrada	3000	Kilometraje	910721	Combustible	Diesel	Color	Blanco	VIN o Chasis	WVA
No. Motor	JT1917204	Tipo Motor	DIESEL	Clase	3000	Kilometraje	910721	Combustible	Diesel	Color	Blanco	VIN o Chasis	WVA
B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375													
Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado													

4. Intensidad inclinación de las luces bajas		Intensidad		Valor 1		Valor 2		Valor 3		Mínimo/Rango		Unidad		Comentarios (p/p)	
Baja(s)		Derecha(s)		20.7						2.5		Klux		no	
		Inclinación		2.20						[0.5 - 3.5]		%			
		Izquierda(s)		25.0						2.5		Klux		no	
		Inclinación		2.56						[0.5 - 3.5]		%			
Alta(s)		Derecha(s)		60.9								Klux		no	
		Izquierda(s)		60.0								Klux		no	
Antiniebla(s) / Explotador(s)		Derecha(s)		0.00								Klux		no	
		Izquierda(s)		0.00								Klux		no	
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad		121						Máxima		Unidad		Klux	

7. Suspensión (si aplica)		Valor		Trasera		Derecha		Valor		Mínimo		Unidad	
Delantera		78.70		83.00		83.40		81.80		40		Unidad	
Izquierda													

8. Frenos		Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Desajuste		Máximo		Unidad	
Eficacia total		Mínimo		Unidad		Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo		Unidad	
		50		%		4254.00		6249.00		N		4153.00		8151.00		N		2.37	
						Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Eje 6		Eje 7		Eje 8	
						2488.00		4594.00		N		2424.00		4823.00		N		2.57	
						Eje 3		Eje 4		Eje 5		Eje 6		Eje 7		Eje 8		Eje 9	
						Eje 4		Eje 5		Eje 6		Eje 7		Eje 8		Eje 9		Eje 10	
						Eje 5		Eje 6		Eje 7		Eje 8		Eje 9		Eje 10		Eje 11	
						Eje 6		Eje 7		Eje 8		Eje 9		Eje 10		Eje 11		Eje 12	
						Eje 7		Eje 8		Eje 9		Eje 10		Eje 11		Eje 12		Eje 13	
						Eje 8		Eje 9		Eje 10		Eje 11		Eje 12		Eje 13		Eje 14	
						Eje 9		Eje 10		Eje 11		Eje 12		Eje 13		Eje 14		Eje 15	
						Eje 10		Eje 11		Eje 12		Eje 13		Eje 14		Eje 15		Eje 16	
						Eje 11		Eje 12		Eje 13		Eje 14		Eje 15		Eje 16		Eje 17	
						Eje 12		Eje 13		Eje 14		Eje 15		Eje 16		Eje 17		Eje 18	
						Eje 13		Eje 14		Eje 15		Eje 16		Eje 17		Eje 18		Eje 19	
						Eje 14		Eje 15		Eje 16		Eje 17		Eje 18		Eje 19		Eje 20	
						Eje 15		Eje 16		Eje 17		Eje 18		Eje 19		Eje 20		Eje 21	
						Eje 16		Eje 17		Eje 18		Eje 19		Eje 20		Eje 21		Eje 22	
						Eje 17		Eje 18		Eje 19		Eje 20		Eje 21		Eje 22		Eje 23	
						Eje 18		Eje 19		Eje 20		Eje 21		Eje 22		Eje 23		Eje 24	
						Eje 19		Eje 20		Eje 21		Eje 22		Eje 23		Eje 24		Eje 25	
						Eje 20		Eje 21		Eje 22		Eje 23		Eje 24		Eje 25		Eje 26	
						Eje 21		Eje 22		Eje 23		Eje 24		Eje 25		Eje 26		Eje 27	
						Eje 22		Eje 23		Eje 24		Eje 25		Eje 26		Eje 27		Eje 28	
						Eje 23		Eje 24		Eje 25		Eje 26		Eje 27		Eje 28		Eje 29	
						Eje 24		Eje 25		Eje 26		Eje 27		Eje 28		Eje 29		Eje 30	
						Eje 25		Eje 26		Eje 27		Eje 28		Eje 29		Eje 30		Eje 31	
						Eje 26		Eje 27		Eje 28		Eje 29		Eje 30		Eje 31		Eje 32	
						Eje 27		Eje 28		Eje 29		Eje 30		Eje 31		Eje 32		Eje 33	
						Eje 28		Eje 29		Eje 30		Eje 31		Eje 32		Eje 33		Eje 34	
						Eje 29		Eje 30		Eje 31		Eje 32		Eje 33		Eje 34		Eje 35	
						Eje 30		Eje 31		Eje 32		Eje 33		Eje 34		Eje 35		Eje 36	
						Eje 31		Eje 32		Eje 33		Eje 34		Eje 35		Eje 36		Eje 37	
						Eje 32		Eje 33		Eje 34		Eje 35		Eje 36		Eje 37		Eje 38	
						Eje 33		Eje 34		Eje 35		Eje 36		Eje 37		Eje 38		Eje 39	
						Eje 34		Eje 35		Eje 36		Eje 37		Eje 38		Eje 39		Eje 40	
						Eje 35		Eje 36		Eje 37		Eje 38		Eje 39		Eje 40		Eje 41	
						Eje 36		Eje 37		Eje 38		Eje 39		Eje 40		Eje 41		Eje 42	
						Eje 37		Eje 38		Eje 39		Eje 40		Eje 41		Eje 42		Eje 43	
						Eje 38		Eje 39		Eje 40		Eje 41		Eje 42		Eje 43		Eje 44	
						Eje 39		Eje 40		Eje 41		Eje 42		Eje 43		Eje 44		Eje 45	
						Eje 40		Eje 41		Eje 42		Eje 43		Eje 44		Eje 45		Eje 46	
						Eje 41		Eje 42		Eje 43		Eje 44		Eje 45		Eje 46		Eje 47	
						Eje 42		Eje 43		Eje 44		Eje 45		Eje 46		Eje 47		Eje 48	
						Eje 43		Eje 44		Eje 45		Eje 46		Eje 47		Eje 48		Eje 49	
						Eje 44		Eje 45		Eje 46		Eje 47		Eje 48		Eje 49		Eje 50	
						Eje 45		Eje 46		Eje 47		Eje 48		Eje 49		Eje 50		Eje 51	
						Eje 46		Eje 47		Eje 48		Eje 49		Eje 50		Eje 51		Eje 52	
						Eje 47		Eje 48		Eje 49		Eje 50		Eje 51		Eje 52		Eje 53	
						Eje 48		Eje 49		Eje 50		Eje 51		Eje 52		Eje 53		Eje 54	
						Eje 49		Eje 50		Eje 51		Eje 52		Eje 53		Eje 54		Eje 55	
						Eje 50		Eje 51		Eje 52		Eje 53		Eje 54		Eje 55		Eje 56	
						Eje 51		Eje 52		Eje 53		Eje 54		Eje 55		Eje 56		Eje 57	
						Eje 52		Eje 53		Eje 54		Eje 55		Eje 56		Eje 57		Eje 58	
						Eje 53		Eje 54		Eje 55		Eje 56		Eje 57		Eje 58		Eje 59	
						Eje 54		Eje 55		Eje 56		Eje 57		Eje 58		Eje 59		Eje 60	
						Eje 55		Eje 56		Eje 57		Eje 58		Eje 59		Eje 60		Eje 61	
						Eje 56		Eje 57		Eje 58		Eje 59		Eje 60		Eje 61		Eje 62	
						Eje 57		Eje 58		Eje 59		Eje 60		Eje 61		Eje 62		Eje 63	
						Eje 58		Eje 59		Eje 60		Eje 61		Eje 62		Eje 63		Eje 64	
						Eje 59		Eje 60		Eje 61		Eje 62		Eje 63		Eje 64		Eje 65	
						Eje 60		Eje 61		Eje 62		Eje 63		Eje 64		Eje 65		Eje 66	
						Eje 61		Eje 62		Eje 63		Eje 64		Eje 65		Eje 66		Eje 67	
						Eje 62		Eje 63		Eje 64		Eje 65		Eje 66		Eje 67		Eje 68	
						Eje 63		Eje 64		Eje 65		Eje 66		Eje 67		Eje 68		Eje 69	
						Eje 64		Eje 65		Eje 66		Eje 67		Eje 68		Eje 69		Eje 70	
						Eje 65		Eje 66		Eje 67		Eje 68		Eje 69		Eje 70		Eje 71	
						Eje 66		Eje 67		Eje 68		Eje 69		Eje 70		Eje 71		Eje 72	
						Eje 67		Eje 68		Eje 69		Eje 70		Eje 71		Eje 72		Eje 73	
						Eje 68		Eje 69		Eje 70		Eje 71		Eje 72		Eje 73		Eje 74	
						Eje 69		Eje 70		Eje 71		Eje 72		Eje 73		Eje 74		Eje 75	
						Eje 70		Eje 71		Eje 72		Eje 73		Eje 74		Eje 75		Eje 76	
						Eje 71		Eje 72		Eje 73		Eje 74		Eje 75		Eje 76		Eje 77	
						Eje 72		Eje 73		Eje 74		Eje 75		Eje 76		Eje 77		Eje 78	
						Eje 73		Eje 74		Eje 75		Eje 76		Eje 77		Eje 78		Eje 79	
						Eje 74		Eje 75		Eje 76		Eje 77		Eje 78		Eje 79		Eje 80	
						Eje 75		Eje 76		Eje 77		Eje 78		Eje 79		Eje 80		Eje 81	