

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-182, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2025-03-03	Nombre o razón social JORGE HERNAN ESTRADA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98535359	
Dirección CL 65 52 D 76	Teléfono 9999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa SNQ838	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urban		
Modelo 2012	No. de licencia de tránsito 10027628585	Fecha Matrícula 2012-01-26	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0796672		
No. Motor ZD30294668K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 256325	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2025-03-03 SNQ838 08:33



2025-03-03 SNQ838 08:38

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	77.50		88.50		49.80		54.90	40	%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
67.40	50	%	Eje 1 izquierdo	2717.00	4755.00	N	Eje 1 Derecho	3209.00	3981.00	N	15.30	30	%
			Eje 2 izquierdo	2585.00	4648.00	N	Eje 2 Derecho	3526.00	4465.00	N	26.70*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho		N			%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho		N			%	
34.10	18	%											

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
1.10	0.93				10	

Inspección Visual						
Retrovisores	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Andaje de Batería	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Lantería y Pintura	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Aseo General	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cajonera	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	
Terminales Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Luz placa	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Limpaparabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Linterna	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	
Direccionales	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

YAIR RENDÓN

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.90	5.40
Eje2	1.67	2.90

YAIR RENDÓN AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnumq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)