



Ficha Nro.66167

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 02/03/2024 Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 09:59:00
Hora final: 10:12:00
Duración revisión: 00 horas 13 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: JUAN CARLOS HERNANDEZ ALZATE
Placa: TSX829
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 150957
Técnicos: /JAIME NARANJO/FERNANDO QUIROZ/SEBASTIAN MONSALVE

Propietario: JIMENEZ ZAPATA JHOAN
Cédula Conductor: 98576314
Tipo: Microbus
Modelo: 2012
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2024
Marca: CITROEN
Elaborado por: FERRERO/Rev1/Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				
Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				
LABRADO DE LLANTAS(mm)				
Delantera Izquierda:3.1-Delantera Derecha:3-Trasera Izquierda Interior:1.8-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:2.2-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3				

Observaciones generales: TOPES DE TROQUE PROXIMOS PARA CAMBIO, AJUSTAR ESTRIBO DEL LADO DERECHO, Y COLOCAR EMBLEMA DE COMO CONDUZCO INTERNO

Firma del técnico(s) o Director: *Fernando Quiroz*

FIN DEL REPORTE

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.502.988-7
DIVISION TECNICO MECANICA

Fecha de impresión
02/03/2024
10:13:00

Sede Ppal: Cll 53 No. 72-07 PBX: 2302299
E-mail: tecnico.colores@una.net.co
Sede Autofull: Cll 50 No. 66-20 PBX: 2302299
E-mail: autofull.col@una.net.co
Medellin - Colombia

Page 1/1