



## REVISIÓN PREVENTIVA

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

### DATOS DEL VEHICULO

MARCA	NISSAN
LINEA	NEW URVAN 3.0 DIESEL MT 3000CC [URB] 14PSJ 2AA
MODELO	2008
MOTOR	ZD30157536K
SERIE	JN1MG4E25Z0780659
CHASIS	JN1MG4E25Z0780659
CLASE	MICROBUS
CARROCERIA	CERRADO
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	3000
FECHA INSPECCION	2025-04-12

COMPÀNIA
SUCURSAL
VALOR FASECOLDA
CODIGO FASECOLDA
SERVICIO

PARTICULARES
PARTICULARES SUCURSAL MEDELLIN
\$ 55,300,000.00
6403031
PUBLICO

PLACA
-------



### FOTOS DEL VEHICULO



#### Exterior

Carrocería	Bueno
Chasis	Bueno
Puertas, Baúl y capo	Bueno
Sistema de Escape	Bueno
Tercera placa y laterales	Bueno
Anclajes Contenedores	No aplica
Sujeción Carrocería	Bueno
Parachoques	Bueno
Roce Llantas y Guardabarros	Bueno
Peldaños	No aplica
Puertas de Carga	No aplica

#### Frenos

Cilindro mando	Bueno
Freno emergencia	Bueno
Fugas y fijacion	Bueno
Fundas, cables, guayas y varillas	Bueno
Retorno pedal	Bueno
Tubos y mangueras	Bueno
Tapa liquido frenos	Bueno
Mordazas y discos	Bueno
Depósitos de Presión	No aplica
Servofreno (Booster)	Bueno
Nivel Liquido Frenos	Bueno
Válvula Freno Aire	No aplica

Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse en los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.

NOTA: Los resultados de la Revisión Preventiva no reemplazan el Certificado de Revisión Técnico-mecánica y de Gases.