



Ficha Nro.80136

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES

Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 01/04/2025

Hora inicial: 11:05:00

Hora final: 11:30:00

Duración revisión:00 horas 25 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN

Nombre de conductor: JHOJAN CORREA VIANA

Placa: TTY912

Ruta: ESPECIALES

Kilometraje: 409683

Técnicos: JULIAN UPEGUI/LUCAS GONZALEZ

Propietario: CORREA VIANA JHOJAN ESTIVEN

Cédula Conductor: 1214713491

Tipo: Microbus

Modelo: 2013

Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2025

Marca: NISSAN

Elaborado por:Inspe./Rev1./Rev2.

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A:	Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			
Defectos Tipo B:	Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:4.4-Delantera Derecha:4.8-Trasera Izquierda Interior:4.3-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4.3-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:5

Firma del técnico(s) o Director: Kevin Arango

----- FIN DEL REPORTE -----

Fecha de impresión
01/04/2025
11:30:00

Sede Ppal:Cll 53 No.72-07 PBX:2306111
E-mail:tecnico.colores@tecnicentroloscolores.com
Medellín - Colombia

Page 1/1

TECNICENTRO
LOS COLORES®

V03.40j

Fecha: 01/04/2025

Hora: 11:24:49

Fecha impr.: 01/04/2025

Hora impr.: 11:27:50

PISTA DE PRUEBA
REVISIÓN DE FRENO, ALINEACIÓN Y SUSPENCIÓN

Nº 37125

Nº serie

Nº homologación

Fecha calibración

Nombre	: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
Dirección	: TLC
Población	: ANTIOQUIA
Provincia	: MEDELLIN
DNI-NIF	:
Teléfono	: 2306111
Matrícula	: TTY912
Marca	: NISSAN
Modelo	: URVAN
Kilometraje	: 409683
Chasis	:
Inspectores	: KEVIN ARANGO

Límites

A. PASO



Desviación: +2,9 m/km


Leve

> 7,0 m/km

Grave

> 10,0 m/km

A. PASO



Desviación: -0,6 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 37 %

Dif.: 8 %

Efic.der.: 45 %

P.izq.: 713 kg

P.der.: 668 kg



Efic.izq.: 43 %

Dif.: 4 %

Efic.der.: 47 %

P.izq.: 519 kg


P.der.: 534

Calle 53 con Carrera 72 (Esquina) - TELÉFONO: 604 230 6111 - Medellín - Colombia

ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 7AM A 1PM

¡SOLO A SU VEHICULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED


RENOS



Total F.S.: 12727 N
Efic.: 53 %

Total peso: 2434 kg

Total F.M.: 4300 N
Efic.: 18 %




zq.: 3498 N F.Der.: 3533 N
Dif.: 1 %

Dif.Máx.: 6 %

M.I.: 1697 N D.M.D.: 1805 N
l Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N
so: 1381 kg Efic.: 52 %
R.I.: 181 N R.R.D.: 173 N




F.Izq.: 2047 N F.Der.: 2254 N
Dif.: 9 %

Dif.Máx.: 26 %

D.M.I.: 643 N D.M.D.: 867 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N
Peso: ----- kg Efic.: -- %
R.R.I.: 412 N R.R.D.: 264 N



F.Izq.: 2704 N F.D.
Dif.: 10 %

Dif.Máx.: 29 %

D.M.I.: 555 N D
O.Izq.: --- % O
F. PEDAL: --- N
Peso: 1053 kg R
R.R.I.: 274 N R

