

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%			X
	Total		0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Pérdida de aceite sin goteo continuo	6.12 Motor		X
	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores			X
	Mal estado de parachoques y/o defensas	6.1 Revision exterior		X
	Pérdida de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja			X
	Total		0	4

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			0	0

Notas:
 Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública ó al ambiente
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes ó de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_	NO _____
-----------------	----------

NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCION

192443

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

- Delantero izquierdo con fuga

Luces exploradoras adicionales:

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en kix a 1m como se establece en la NTC 5375.2012
 - Delantero izquierdo con fuga



2025-04-11 SJQ095 06:17



2025-04-11 SJQ095 06:15

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JOHNY ALEXANDER GRAJALEZ RAMIREZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECHANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Victor Manuel Gomez Correa [Inspección sensorial interior], Luis Alberto Diaz Muñoz [Foto trasera], Luis Alberto Diaz Muñoz [Inspección sensorial motor], Victor Manuel Gomez Correa [Tercera placa], Victor Manuel Gomez Correa [Alineación, peso, suspensión y frenos], Luis Alberto Diaz Muñoz [Profundidad de labrado], Luis Alberto Diaz Muñoz [Foto delantera], Victor Manuel Gomez Correa [Inspección sensorial exterior], Victor Manuel Gomez Correa [Alineación de luces].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecniag Ingieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

VALIDO
TARDO PARA
OPERACION DE
VALIDACION

R.T.
REVISTA TÉCNICA
CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN
TECNICOMECHANICA
Tel: 311 38 95