



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Fecha de revisión: 14/05/2025
Hora inicial: 10:30:00
Hora final: 10:50:00
Duración revisión: 00 horas 20 min

Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM
Nombre de conductor: WILDER ANDRES URREA SALAZAR
Placa: SVO045
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 254787
Técnicos: /CRISTIAN LONDONO

N.Int: 471
Capacidad: 16
Nro.Factura: 2001

Propietario: STEVEN ZULUAGA DIAZ
Cédula Conductor: 98761001
Tipo: Microbus
Modelo: 2012
Licencia: C1

Lote: TERCERA REVISION 2025
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 8.65-Delantera Derecha: 8.46-Trasera Izquierda Interior: 7.87-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 7.15-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 4.89

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----