


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2025-04-10	Nombre o razón social SERGIO GRACIANO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1017150627	
Dirección CRA 26 38F 49	Teléfono 2697551	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa TRL271	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urban		
Modelo 2013	No. de licencia de tránsito 10025258278	Fecha Matricula 2013-06-20	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MC2E26Z0003173		
No. Motor YD25320345A	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2486	Kilometraje 374849	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2025-04-10 TRL271 13:54



2025-04-10 TRL271 13:54

Suspensión (si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	73.00	Delantera Derecha	Valor	68.10	Trasera Izquierda	Valor	66.70	Trasera Derecha	Valor	88.90	Mínimo	Unidad
													%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
69.40	50	%	Eje 1 izquierdo	3067.00	5026.00	N	Eje 1 Derecho	3291.00	5174.00	N	6.81	30	%
			Eje 2 izquierdo	3187.00	3969.00	N	Eje 2 Derecho	3541.00	4687.00	N	10.00	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
17.90*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
0.17	0.06				±		

Inspección Visual							
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Verdanas	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Biles	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Cuñetas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extinguidor	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderota	CUMPLE		
Limpieza de bridas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Galo	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latorería y Perlas	CUMPLE		
Bestidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Botiquin	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Grueta	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pto	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Taconi	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejo	CUMPLE		
Retractivos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		
Llanta	CUMPLE	Piso	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.20	
Eje	topulento	derecha
Eje1	4.11	4.20
Eje2	4.00	4.70

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimex Ingeniería S.A.S. - Tecni-NTM (Sistema de gestión para revisión técnica nacional)