

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2025-05-24	Nombre o razón social MARIA CLEMENCIA TORO GUERRA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43707587	
Dirección CL 65 52 D 76		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO			
Placa SNP425	País Colombia	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2009	Servicio Público	Clase Microbus	Combustible Diesel
No. de licencia de tránsito 10021617993	Fecha Matrícula 2010-02-24	Color Blanco	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0792220
No. Motor ZD30208191K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3000	Kilometraje 554590
		Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()
			Blindaje SI () NO (X)



2025-05-24 SNP425 08:02



2025-05-24 SNP425 08:05

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	89.70		66.80		42.60		57.00	40	%

Frenos														
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad			
50.80	50	%	Eje 1 izquierdo	3062.00	6012.00	N	Eje 1 Derecho	3050.00	6124.00	N	0.39	30	%	
			Eje 2 izquierdo	2142.00	4849.00	N	Eje 2 Derecho	2449.00	4072.00	N	12.50	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%	
17.10*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%	

Desviación lateral									
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-		10	Unidad	m/km
0.85	-1.12								

Inspección Visual					
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

Yair Rendón

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.20
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	1.90	1.60
Eje2	6.70	7.30

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)