

4/6/25, 15:37

sva.ajustev.com/web/process/rpt/rptreport.aspx?rpt=2995621&id=3300&idInt=1&pdf=1



**CDA
AJUSTEV**
Centro de Diagnóstico Automotor
Cuidamos de ti

CLIENTE : MAURICIO RODRIGUEZ BEDOYA
ID : 71782074
SUCURSAL : MEDELLIN
FECHA : 2025-06-04 15:34:00
INSPECCION : 2995621

REVISIÓN PREVENTIVA

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

DATOS DEL VEHICULO

MARCA : NISSAN
LINEA : NEW URVAN 3.0 DIESEL MT 3000CC (URB)
MODELO : 14PSJ 2AA
MOTOR : 2007
SERIE : ZD30093122K
CHASIS : JN1MG4E25Z0726524
CLASE : CERRADO
CARROCERIA : CERRADO
COLOR : BLANCO
CILINDRAJE : 3000
FECHA INSPECCION : 2025-06-04

COMPANIA :
SUCURSAL :
VALOR FASECOLD :
CODIGO FASECOLD :
SERVICIO :
PLACA :

PARTICULARES :
PARTICULARES SUCURSAL MEDELLIN :
\$ 62.700.000,00
6403031
PUBLICO
SNN782



APROBADO

FOTOS DEL VEHICULO



Exterior

Carrocería	Bueno
Chasis	Bueno
Puertas, Baúl y capo	Bueno
Sistema de Escape	Bueno
Tercera placa y laterales	Bueno
Anclajes Contenedores	No aplica
Sujeción Carrocería	Bueno
Parachoques	Bueno
Roce Llantas y Guardabarros	Bueno
Peldaños	No aplica
Puertas de Carga	No aplica

Frenos

Cilindro mando	Bueno
Freno emergencia	Bueno
Fugas y fijacion	Bueno
Fundas, cables, guayas y varillas	Bueno
Retorno pedal	Bueno
Tubos y mangueras	Bueno
Tapa liquido frenos	Bueno
Mordazas y discos	Bueno
Depósitos de Presión	No aplica
Servofreno (Booster)	Bueno
Nivel Liquido Frenos	Bueno
Válvula Freno Aire	No aplica

4/6/25, 15:37



**CDA
AJUSTEV**
Centro de Diagnóstico Automotor
Cuidamos de ti

PLACA : SNN782
INSPECCION : 2995621
SUCURSAL : Medellín
FECHA : 2025-06-04

Luces	
Color luces	Bueno
Luces estacionamiento	Bueno
Luces direccionales	Bueno
Luces bajas y altas	Bueno
Luces reversa	Bueno
Luces freno	Bueno
Luces interiores	Bueno
Luces medias	Bueno

Suspension	
Barra estabilizadora	Bueno
Brazos suspensión	Bueno
Muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas y barras de torsion	Bueno
Amortiguadores	Bueno
Elementos suspensión	Bueno

Interior	
Bocina o pito	Bueno
Elementos deteriorados y sueltos	Bueno
Cinturones de Seguridad	Bueno
Salida emergencia	Bueno
Chapas y Seguros	Bueno
Sillas, carteras y portaequipajes	Bueno
Stiker Como Conduzco	Bueno
Dispositivo Control de Velocidad	No aplica
Timbre	No aplica

Vidrios	
Espejos retrovisores	Bueno
Elevadores vidrios	Bueno
Limpia parabrisas	Bueno
Parabrisas delantero	Bueno
Vidrios móviles	Bueno
Vidrios fijos	Bueno
Campo Visual	Bueno
Vidrios Transparentes	Bueno

Rines y LLantas	
Banda rodamiento	Bueno
Bandas laterales	Bueno
Deformaciones y fisura rines	Bueno
Labrado	Bueno
Llanta repuesto	Bueno
Tuercas y pernos	Bueno
Rines y Llantas	Bueno

Motor	
Batería	Bueno
Cableado eléctrico	Bueno
Fugas aceite	Regular
Sistema de refrigeración	Bueno
Sistema combustible	Bueno

Equipo de carretera	
Botiquín	Bueno
Extintor	Bueno
Martillos Fragmentación	Bueno
Cruceta	Bueno
Caja de Herramientas	Bueno
Gato	Bueno
Señales	Bueno
Tacos de Bloqueo	Bueno
Linterna	Bueno

Transmision	
Fugas aceite	Bueno
Holguras	Bueno
Juntas cardan	Bueno
Protector cardan	No aplica

Direccion	
Juegos y fijación elementos	Bueno
Fugas	Bueno
Guardapolvos	Bueno

OBSERVACIONES



**CDA
AJUSTEV S.A.S.**
NIT. 900.209.217

[Handwritten signature]