

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2025-06-07	Nombre o razón social WILFER MACHADO				Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1017123846	
Dirección CLLE104 #76-08				Teléfono 310695417	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa ESP509	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Nuevo master minibus	
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10016461463	Fecha Matrícula 2018-07-17	Color Blanco glacial	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YMAF4CEKJ331580	
No. Motor M9TC678C029677	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2299	Kilometraje 185281	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 70.20	Delantera Derecha	Valor 84.20	Trasera Izquierda	Valor 69.20	Trasera Derecha	Valor 65.90	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
54.00	50	%	Eje 1 izquierdo	3710.00	4331.00	N	Eje 1 Derecho	3155.00	7199.00	N	15.00	30 %
			Eje 2 izquierdo	3611.00	6718.00	N	Eje 2 Derecho	2956.00	6640.00	N	18.10	30 %
17.00*	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.08	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Cojinería	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	5.45	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	7.73	7.59
Eje2	8.37	8.64

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)