

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-06-24	Nombre o razón social RAMON ANTONIO GARCIA CALLE	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98662823
Dirección CL 78 86 41	Teléfono 9999999	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa TKI659	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan ahz gl
Modelo 2008	No. de licencia de transito 10001770918	Fecha Matrícula 2008-02-13	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1IMG4F25Z0780364
No. Motor ZD30151646K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 530163	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-06-24 TKI659 08:54



2025-06-24 TKI659 09:00

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 85.70	Delantera Derecha	Valor 91.10	Trasera Izquierda	Valor 75.70	Trasera Derecha	Valor 55.30	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	2109.00	N	Eje 1 Derecho	2843.00	N	25.80*	30	%
53.00	50	%	Eje 2 izquierdo	2599.00	N	Eje 2 Derecho	2538.00	N	2.35	30	%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -1.55	Eje 2 1.76	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Resortes o Ballestas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Ancilaje de Batería	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Bandera	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Ancilaje Sillas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

me Rovón A.

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.50	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.19	3.30
Eje2	2.79	2.80

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)