

A INFORMACIÓN GENERAL

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEODR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2025-07-07	RENE CUBILLOS MUÑOZ	CC (X) NIT () CE () No. 80262266	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CALLE 20 A 54 27	3146789121	Medellin	Antioquia
3. DATOS DEL VEHICULO		Marca	Línea

3.DATOS DEL VEHICULO

Dirección CALLE 20 A 54 27		3.DATOS DEL VEHICULO					
Placa TFP815	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan		
Modelo 2012	No. de licencia de tránsito 10011312938	Fecha Matricula 2011-12-29	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E2SZ0796160		Blindaje SI () NO (X)
No. Motor 2030267904K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 286257	Número de Sillas 17	Vidrios Polarizados SI () NO (X)		
VERIFICAR CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375							

8. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACU
 Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

4. Emisiones Audibles			5. Intensidad inclinación de las luces bajas							las luces			
Valor	Máximo	Unidad		Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad		Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido escape	-	dBA	Baja Derecha	21.60	2.5	klux/1m	2.08	0.5 - 3.5	%		86.60	225	klux/1m
			Baja Izquierda	23.60	2.5	klux/1m	2.53	0.5 - 3.5	%				

7. Suspensión (si aplica)

7. Suspensión (si aplica)							Unidad		
Delantera Izquierda	Valor 89.20	Delantera Derecha	Valor 88.30	Trasera Izquierda	Valor 85.10	Trasera Derecha	Valor 82.70	Minimo 40	%

8. Frenos

[illegible]

9. Desviación lateral

9. Desviación lateral						10	Unidad m/km
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-		
-0.18	-4.41						

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

10. Dispositivos de cobro (si aplica)					
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo Unidad %

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

11. Emisiones de gases					11.a Vehículos con ciclo OTTO											
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO			Dióxido de carbono CO2			Oxígeno O2			Hidrocarburo (como Hexano) HC			Óxido nítrico NO		
		U n i d a d	Vr	Norma	U n i d a d	Vr	Norma	U n i d a d	Vr	Norma	U n i d a d	Vr	Norma	U n i d a d	Vr	Norma
			CO			CO2				O2			HC			NO
	Ralentí	%			%	Ralentí			%	Ralentí			%	Ralentí		%
	Crucero	%			%	Crucero			%	Crucero			%	Crucero		%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

[illegible]

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375			Tipo de defecto	
Código	Descripción	Grupo	A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375			Tipo de defecto	
Código	Descripción	Grupo	A	B
		8.1 Revisión exterior	0	X
	Mal estado de parachoques y/o defensas	Total	0	1

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA			Tipo de defecto	
Código	Descripción	Grupo	A	B
		Total	0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SLX

NO

NÚMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCIÓN

38282

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Parachoques trasero en mal estado

4.70 longitud 4.20 cintas, 89.34% DI 31 AL 85

Presión eje1 derecha 1 44.0 PSI Presión eje1 izquierda 1 44.0 PSI Presión eje2 derecha 1 44.0 PSI Presión eje2 izquierda 1 44.0 PSI
* Las pruebas de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

Eje1 derecha 1 3.49mm; Eje2 derecha 1 3.45mm; Eje1 izquierda 1 4.53mm; Eje2 izquierda 1 3.21mm; Llantía de repuesto 4.59mm;

Parachoques trasero en mal estado



2025-07-07 TFP815 16:21



2025-07-07 TFP815 16:21

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO, REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA

MÓNICA MARÍA GONZÁLEZ ARBOLEDA

NIT. 811.026.246-1

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Luis Daniel Quijano Ballesteros [Tercera placa], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Inspección sensorial inferior], Juan David Zapata Zapata [Foto trasera], Juan David Zapata Zapata [Alineación, peso, suspensión y frenos], Juan David Zapata Zapata [Inspección sensorial exterior], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Profundidad de labrado], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Inspección sensorial interior], Juan David Zapata Zapata [Alineación de luces], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Inspección sensorial motor], Juan David Zapata Zapata [Foto delantera].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecniq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)