

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-07-26	Nombre o razón social MARIA CLEMENCIA TORO GUERRA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43707587
Dirección CL 65 52 D 76	Teléfono 9999999	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa SNP425	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2009	No. de licencia de transito 10021617993	Fecha Matrícula 2010-02-24	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0792220
No. Motor ZD30208191K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3000	Kilometraje 55980	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-07-26 SNP425 07:48

2025-07-26 SNP425 07:53

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 86.90	Delantera Derecha	Valor 87.60	Trasera Izquierda	Valor 50.40	Trasera Derecha	Valor 61.20	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
60.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2982.00	4843.00	N	Eje 1 Derecho	3651.00	4198.00	N	18.30	30 %
			Eje 2 izquierdo	1705.00	4510.00	N	Eje 2 Derecho	2394.00	4316.00	N	28.80*	30 %
Eficacia auxiliar	28.00	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -3.97	Eje 2 2.82	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Resortes o Ballestas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	1.70	2.20
Eje2	4.90	4.80

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)